



# P.P.E EDUCATION



دوره آموزش وسایل حفاظت فردی

مولدان صنایع شیمی

واحد HSE

✓ حفاظت سر

✓ حفاظت پا

✓ حفاظت دست

✓ حفاظت دستگاه تنفس

✓ حفاظت از سقوط

✓ حفاظت در برابر برقگرفتگی

• مراقبت و نگهداری صحیح از P.P.E

• آشنایی و آگاهی پرسنل به محدودیت های P.P.E

• علائم و برچسب های ایمنی - بهداشتی

• مخاطرات موجود در پروسه های کاری

#### مقدمه:

تجهیزات و لوازم حفاظت فردی زمانی باید مورد استفاده قرار گیرند که عملأً از طراحی مهندسی نتوان بطور مناسب و کارآمد نسبت به حذف و یا کنترل خطرات و شرایط کاری زیان آور بهره برد.

استفاده از وسایل حفاظت فردی نمی تواند به عنوان عامل حذف شرایط خطر محسوب شود و کوشش برای حذف عوامل مضر یا خطر باید بوسیله اصول مهندسی یا راهبردهای اجرایی صورت گیرد. اگر شرایط مناسب و امکان پذیر برای حذف موقعیت خطر و مضر نباشد لوازم حفاظت فردی می تواند بعنوان یک عامل محدود کننده یا مانع و حفاظ بین فرد و شرایط خطر جهت کاهش احتمال و شدت صدمات محسوب گردد، لذا تهیه یک فرآیند مناسب که دربرگیرنده انتخاب مناسب، شناخت کافی از نوع و استفاده درست و نگهداری صحیح و مدت استفاده می باشد می تواند از صدمات ناشی از حوادث غیرقابل پیش بینی در هنگام کار

پیشگیری کرد. فراهم نمودن لوازم و تجهیزات حفاظت فردی و نیز نظارت بر استفاده، نگهداری و مراقبت صحیح از این لوازم و نیز آموزش‌های لازم درخصوص وسایل حفاظت فردی جزوء اهداف واحد HSE در فعالیت‌های پتروشیمی مولدان صنایع شیمی

می‌باشد.

#### هدف:

-اجراء دستورالعملهای ایمنی - بهداشتی در سطح قابل قبول منوط به ماده ۸۵ و ۹۱ کمیته حفاظت فردی و بهداشت کار.

-کاهش حوادث و بیماری‌های ناشی از کار به همراه ارتقاء کارایی سیستم‌های مهندسی.

-فراهم کردن شرایط کاری با ضریب ایمنی - بهداشتی قابل قبول.

-کاهش هزینه‌های مستقیم و غیر مستقیم حوادث، هزینه‌های بیمه، استعلامجی، آموزش مجدد نیروی کار و ملزم دانستن این اصول برای شروع به هر نوع فعالیت (موقعت- دائمی).

-پیشگیری از بروز حوادث و بیماری‌های ناشی از کار.

-ارتقاء سطح آگاهی پرسنل درخصوص نوع خطرات، شرایط پیشگیری و کنترل آنها و شناخت کامل P.P.E و اصول فنی آنها.

#### مسئولیت‌ها

• مدیران:

مدیران اجرایی مسئولیت دارند که مطمئن شوند تمامی سرپرستان و پرسنل واحدهای کاری با خطرات و شرایط زیان آور کاری آشنا بوده و از چگونگی حذف یا کنترل این شرایط آگاهی کامل را دارند. مدیران در کنار این مسئولیت‌ها می‌بایست نسبت به تهیه شرایط و ملزومات کافی در حیطه اصول مهندسی، اداری و وسایل حفاظت فردی تلاش کامل داشته باشند.

• سرپرستان:


کلیه سرپرست‌ها می‌بایست با توجه به نوع کارهای اجرائی در محدوده فعالیت خود نسبت به ارزیابی فعالیت‌ها و مشاغل بر اساس خطراتی که با آن مواجهه دارند اقدام نمایند. سپس این ارزیابی‌ها تائید و خطرات آن را تعیین و عملکرد‌های صحیح و توصیه‌های لازم ایمنی - بهداشتی مرتبط با کنترل خطرات را به همراه کلیه پرسنل اجراء کرده و

در کلیه دوره های آموزشی و ارزیابی خطرات شرکت نمایند و مرتبط با دستورالعملهای ایمنی - بهداشتی پروسه های مختلف ، اقدام به فعالیت نمایند.

نظرارت بر استفاده از وسایل حفاظت فردی از وظایف سرپرستان در محدوده کار خود خواهد بود و بایستی ، مطمئن شوند که کارگران مهارت و دانش کافی و نیز توانایی استفاده از وسایل حفاظت فردی را دارند و قبل از شروع به هر نوع فعالیت ، از مخاطرات آن آگاه بوده و وسایل حفاظت فردی سالم و مناسب را در اختیار داشته و نسبت به استفاده از آنها اقدام خواهد نمود.

#### وظایف کارگران: •

کلیه پرسنل وظیفه دارند که بر اساس دستورالعملهای ایمنی - بهداشتی شروع به کار کرده و پس از گذراندن دوره های آموزشی ایمنی - بهداشتی تمام دستورالعملها را اجراء کرده و نسبت به استفاده و نگهداری صحیح وسایل حفاظت اقدام



حفظاًت از نیروی کار بدون استفاده از وسایل حفاظت فردی ممکن نیست. آنها وسایلی هستند که شخص با استفاده از آنها خود را در برابر خطرهای گوناگون تا حدی محافظت می نماید. لباس کار، کلاه سربند، انواع ماسک‌ها، انواع دستکشها، انواع کفش‌ها و غیره در زمرة این وسایل هستند.

۱. لباس کار و پیش بند باید برای انتخاب لباس مخاطرات نیروی کار ارزیابی و این لباس بگونه‌ای طراحی شود که ایمنی کافی در مقابل آن مخاطرات ایجاد نماید.

۲. کلاه کاسکت : برای حفاظت در مقابل سقوط اشیاء روی سر ساخته می شود و باید سبک، عایق و مناسب با شرایط کار باشد.

۳. عینک حفاظتی : برای کارهایی که مخاطراتی برای چشم دارند نظیر جوشکاری، کار در کوره‌ها، حفاظت در مقابل پرتاب اشیاء، گردوغبار عندها قتضاء بدون منفذ استفاده می شوند. نوع آنها حسب کار متفاوت می باشد.

۴. حفاظ گوشها : برای محیط‌های پرسروصدما

۵. کمربندهای ایمنی : به ویژه برای کار در ارتفاع و با احتمال سقوط با امکانات کافی برای حفظ کل بدن

۶. دستکش‌ها : با امکان حرکت مناسب انگشتان مناسب با شرایط کار

۷. کفش‌ها و چکمه‌ها : مناسب با شرایط کار برای حفاظت از ضربه یا رطوبت یا بعنوان عایق الکتریکی یا حرارتی یا برودتی

۸. ماسکهای حفاظتی تنفسی : مناسب با شرایط با فیلترهای مناسب قابل تعویض یا احياناً کپسول‌های هوا.

اصل‌اً وسایل حفاظت فردی، شخصی بوده باید به موقع ضدغونی، نظافت و از نظر کارکرد مرتباً بازبینی شوند و دقیقاً مناسب با شرایط کار استفاده شوند. یک وسیله حفاظت فردی که برای ایمنی در مقابل حادثه ای خاص طراحی شده ممکن است در حادثه ای دیگر و محیط کاری متفاوت کارآیی نداشته باشد.

گاهی استفاده از وسایل حفاظت فردی از کارآیی و توانایی نیروی کار و سرعت در کوتاه مدت می کاهد و بدین لحاظ با وجود اطلاع از مخاطرات عدم استفاده از این وسایل کارگران به سختی از آنها استفاده می کنند. آموزش‌های مداوم، آگاهی‌های مرتب اقدامات تشویقی و تنبیه‌ی برای استفاده مرتب از این وسایل گاهی ضرورت می یابد

### خطرات فیزیکی :

شرایط و یا مواردی هستند که ایمنی افراد را به مخاطره می اندازد. نمونه‌هایی از آن به شرح زیر می باشد :

\* منابع متحرک

\* منابع با دمای بسیار بالا و پائین

منابع با تشعشات نوری \*

منابع پرتاب کننده اجسام \*

\* اجسام تیز و برنده

منابع الکتریکی خطرناک \*

\* دستگاههای غلطان یا دوار \*

\* کنترل خطر عبارت است از حذف یا کاهش خطر در یک کار خاص.

هر محیط کار، نیاز به طرح و برنامه ریزی دقیق ایمنی دارد که دستیابی به آن از طریق اقدامات کوتاه مدت و دراز مدت میسر است. این اقدامات به ترتیب زیر می تواند درجه بندی شود :

الف ) کنترلهای مهندسی

ب ) کنترلهای اجرایی

### الف ) کنترلهای مهندسی

\* کنترل مهندسی با تغییر شرایط فیزیکی خطرناک پتانسیل خطرات موجود در محیط کار را برای کارکنان درگیر کار به حداقل خود می رساند. نمونه های از کنترل های مهندسی به شرح زیر می باشد :

- حذف خطر در منبع
- کاهش خطر در منبع
- دور کردن کارکنان از خطر
- جلوگیری از خطر به وسیله حصار کشی
- استفاده از تجهیزات حفاظتی
- خصوصیات طراحی اولیه
- تغییر فرایند
- نصب حفاظ برای ماشین آلات
- آلام های دقیق
- نظارت هنگام خرید
- تهویه
- محصور و ایزوله کردن فرآیند
- قفل کردن و برچسب زدن روی دستگاه یا سیستم

استفاده از روش‌های مرطوب سازی به منظور کاهش گرد و غبار •

### ب) کنترلهای روش اجرائی کار

\*این کنترل هل با تغییر روش‌های کاری کارکنان ، آنها را از معرض خطرات بالقوه موجود دور نگه می دارد. نمونه هایی از این کنترل ها به شرح زیر می باشد :

نصب علائم هشدار دهنده \*

بهداشت فردی \*

\*ضبط و ربط ، تعمیر و نگهداری

ارایه روش‌های کنترل خطرها\*

آموزش کارکنان نسبت به خطرات موجود در محیط\*

تعویض چرخشی شغل کارکنان\*

### وسایل حفاظت فردی مناسب برای محافظت از سر

کلاه ایمنی \*

\*در قبال احتمال برخورد سر با تجهیزات و لوله‌ها در کارگاه، سقوط اشیاء از بالا و کار در مجاورت هادی‌های جریان برق استفاده از کلاه لازم است. کلاه ایمنی یک لایه خارجی و یک لایه داخلی معلق ساز دارد فاصله این دو باعث میرایی ضربات وارده می‌باشد. کلاه‌های در سه کلاس A و B و C بترتیب در ساختمان‌سازی معدن و کارگاه‌های مشابه، حفاظت در قبال جریان برق و کارهای سبک نظیر آتش‌سوزی و ... استفاده می‌شود.



اگر در محیط کار احتمال آسیب به سر وجود داشته باشد نیاز است که از کلاه ایمنی مناسب استفاده شود.\*

آسیبهای عمومی که به سر وارد می شود به شرح زیر می باشد :

سقوط یا پرتاب اشیاء\*

ضریبه به سر در اثر برخورد با اشیاء\*

تماس سر با رساناهای الکتریکی \*



أنواع كلاه ايمني

كلاه ايمني با جنس مقاوم

\* این نوع کلاه به دو گروه ذیل تقسیم بندی می شوند:

\* نوع اول: باعث کاهش نیروی ضربه حاصل از برخورد اشیاء از ارتفاع می شود

\* نوع دوم: باعث حفاظت سر از ضربات بالا و کنار می گردد.

\* طبقه بندی

نوع: G \* تعمیرات عمومی

نوع: E \* کارهای برقی

نوع: C \* برای راحتی و حفاظتهای محدود طراحی شده است.

استاندارد قدیم	استاندارد جدید	کاربرد	تست ولتاژ
A	G	عمومی	۲۲۰۰ ولت
B	E	برقی	۲۰۰۰۰ ولت
C	C	رسانا	تست نشده است



کلاه های ضربه گیر

\* سر را در برابر ضربات ناشی از برخورد با اشیاء ثابت محافظت می نماید.

\* در جاهایی که سازه ها در ارتفاع پائین قرار دارد و احتمال برخورد آنها با سر زیاد باشد ایده ال می باشد.

کلاه های مقاوم در برابر حرارت (نسوز)

\* سر و موها را در برابر جرقه ها محافظت می کند این نوع کلاه در زمان جوشکاری کاربرد بسیار دارد.

### نحوه استفاده

\* همیشه باید در محلی که پتانسیل خطر برای سر وجود دارد مورد استفاده قرار گیرد.

\* قبل از استفاده پوسته آنرا از لحاظ شکستگی و تورفتگی ها چک کنید.

قبل از استفاده ، از سالم بودن تویی داخل کلاه مطمئن شوید.\*

از رنگ زدن ، خراشیدن و یا سوراخ کردن آن خوداری کنید.\*

هرگز از کلاه با جنس فلزی استفاده نکنید زیرا می تواند رسانای جریان الکتریسیته باشد.\*

\* هر گز به منظور حمل لوازم شخصی و کاری خود از جمله چراغ قوه ها ، سیگار ، خودکار و ... استفاده نکنید.

اگر کار باید در شب صورت گیرد جنس کلاه مورد استفاده باید از نوعی باشد که نوررا منعکس کند\*

#### شرایط نگهداری :

\* کلاه ایمنی را هر یک ماه یکبار تمیز نمایید تا عاری از روغنها ، گریسهای ، مواد شیمیایی و مواد زائد دیگر شود.

کلاه ایمنی را در یک محلول ملایم صابون و آب گرم بمدت ۵ تا ۱۰ دقیقه قراردهید.\*

کلاه ایمنی را با آب بشوئید و سپس با یک پارچه تمیز پاک کنید.\*

به دلیل اینکه نور خورشید و گرما می تواند آسیب به کلاه برساند همیشه کلاه را در یک جای تمیز ، خشک و خنک نگهداری کنید.

### وسایل حفاظت فردی مناسب برای محافظت از چشم و صورت

\* این وسایل طوری طراحی شده اند که چشمها و صورت را در برابر ذرات پرتاپ شونده ، فلزات مذاب ، مواد شیمیایی مایع ، مایعات اسیدی و قلیایی ، مواد شیمیایی گازی شکل و نورهای شدید محافظت کنند. آسیبهای عمومی که به چشم و صورت وارد می شود :

ضربه به موجب برخورد با اشیاء آویزان \*

تماس با مواد شیمیایی و یا دیگر مواد خطرناک \*

فلزات مذاب ، اسیدها و قلیاها \*

پاشیدن شدن مواد شیمیایی \*

مواد شیمیایی سمی که بصورت گازی و بخاری در محیط کار وجود دارد.\*

گرد و غبار و دیگر مواد معلق مانند تراشهای فلزات یا خاک اره\*

نورهای شدید که به وسیله جوشکاری و لیزرها تولید می شود\*

**مخاطراتی که چشم را تهدید می کند بشرح ذیل است:**

گرد و غبار و براوه فلزات، چوب و غیره.

مواد مذاب

اسیدها و سایر مواد شیمیایی

مواد بیولوژیک و عفونی

نور شدید و انواع امواج الکترومغناطیسی مضر

### وسایل حفاظت فردی مناسب برای چشم

عینک ایمنی



جنس آن باید از فلز / پلاستیک و با فرمی ایمنی باشد.

برای ضربات متوسط ذرات استفاده می شود.

بعضی از آنها در برابر تراشه ها مقاومت داشته باشند.



## گاگل

به دلیل اینکه کاملاً به صورت می چسبد حفاظت بیشتری نسبت به عینک ایمنی از چشمها می کند.

بعضی از آنها طراحی شده اند که در زمان منع استفاده از لنز اصلاحی یا عینک می توان از آن استفاده نمود.

به دلیل اینکه تمام سطح چشم را می پوشاند و نیز به صورت می چسبد می تواند در جاهایی که احتمال پاشیده شدن ناگهانی وجود دارد از چشمها محافظت نماید

## أنواع گاگل

مقاوم در برابر ضربات : جنس آن از انعطاف پذیر است و روی آن سوراخهایی به منظور تهویه ناحیه جلوی چشم زیر عینک تعییه شده است.

مقاوم در برابر ذرات و گرد و غبار : جنس آن انعطاف پذیر است و روی آن هود با سوراخهایی به منظور تهویه تعییه شده است.

مقاوم در برابر مواد شیمیایی : جنس آن سخت و انعطاف ناپذیر و به وسیله بالشتکهایی که روی آن تعییه شده روی صورت می چسبد.

مقاوم در برابر اشعه شدید : چشمها را در برابر نورهای شدید حاصل از لیزر محافظت می نماید.

مقاوم در برابر جوشکاری : چشمها را در برابر نورهای شدید حاصل از جوشکاری محافظت می نماید

## نقاب محافظ صورت

تمام صورت رامی پوشاند و محافظت می نماید.



اغلب در زمانی که کارکنان در معرض فلزات مذاب، مواد شیمیایی به شکل اسپری ، و گرد و غبار قرار دارند استفاده می شود.

همیشه جهت محافظت بیشتر صورت و چشم علاوه بر نقاب باید عینک ایمنی یا گاگل استفاده شود.

به تنهایی آنها را نمی توان جهت استفاده از چشم در نظر گرفت .

#### . ماسک محافظ جوشکاری

چشمها را از سوختن بر اثر اشعه های مادون قرمز یا نورهای مضری که در زمان جوشکاری ، برشکاری ، لحیم کاری و ... تولید می شود محافظت می کند.

در این نوع محافظهای شیشه های تیره بانمراه استاندارد مناسب با نوع مورد استفاده قرار میگیرد

چشمها و صورت را در برابر جرقه های پرتاپ شده، تراشه های مذاب و براده های سرباره تولیدی در زمان جوشکاری، برشکاری ، لحیم کاری و ... محافظت می کند.

وقتی از ماسک جوشکاری استفاده می شود باید از عینک ایمنی یا گاگل نیز استفاده گردد.

باید آنها در شرایط مناسب حفظ و نگهداری شوند.



نکات مهم در مورد استفاده از انواع وسائل حفاظت فردی چشم و صورت برای تمیز کردن آنها از صابونهای ملایم، آب و حوله های لطیف و مناسب استفاده کنید.

در صورت آسیب دیدن باید آنها را مورد استفاده قرارداد. در صورت امکان تعمیر و یا با یکی دیگر که سالم است تعویض نمایید.

دستورالعمل سازنده را قبل از استفاده مطالعه نمایید.

هرگز به منظور پاک کردن آنها از صابونها، کاغذهای ساینده و حوله های پارچه ای استفاده نکنید.

### وسائل حفاظت فردی مناسب برای تنفس

هنگامی که آلایندههای موجود در هوای محیط کار از حد مجاز افزون شود از رسپیراتورها برای حفاظت استفاده میشود. آنها یک وسیله حفاظتی میباشند که بینی و دهان یا تمام صورت و سرکارگر را میپوشاند تا آلایندههای موجود در هوا وارد سیستم تنفسی نشود و هوای کافی در اختیار قرار گیرد.

بطور کلی چهار روش برای کنترل خطرات تنفسی وجود دارد که شامل جایگزینی، کنترل های فنی و مهندسی کنترل های مدیریتی و استفاده از وسائل حفاظت فردی میباشد.

مخاطرات تنفسی شامل موارد زیر است

(آلایندههای ذرهای (گردوغبار، فیبرها، دمهها و آلایندههای بیولوژیکی) Particulate Contaminants)

آلایندههای گاز و بخار

كمبود اکسیژن: ۲۱ درصد هوایی که تنفس می‌کنیم از اکسیژن تشکیل می‌شود و اکسیژن کمتر از ۱۹/۵ درصد ناکافی تشخیص داده می‌شود کاهش اکسیژن به گیجی فرد، افزایش ضربان قلب و در صورت تداوم و کاهش بیشتر اکسیژن آسیب به مغز و توقف قلب ظرف چند دقیقه می‌شود. این اتفاق در فضاهای محصور مانند سیلوها، مخازن، چاله‌های فاضلاب و ... رخ می‌دهد

### عوامل اصلی بروز مشکل برای جهاز تنفسی:

هوای می‌تواند به روشهای زیر آلوده شود :

**گرد و خاک :** موادی هستند که در اثر خرد شدن مواد جامد و تبدیل آنها به ذرات ریز به وجود می‌آیند.

**بخارات :** موادی هستند که در زمانی که یک ماده جامد یا مایع تبخیر می‌شود به وجود می‌آیند.

**مه :** بخاراتی است که تغلیظ شده و در هوا به شکل ذرات یا قطرات ریز دیده می‌شود.

**مه رقیق و افشاره ها :** ذرات بسیار ریز مواد مایع معلق در هوا می‌باشد.

**گازها :** موادی که در فضا در دمای محیط وجود دارند که بودار یا بی بو هستند.

**دود غلیظ :** هرگاه یک فلز، پلاستیک یا پلیمر در معرض حرارت بالا در طول یک فرایند مثل جوشکاری یا لحیم کاری قرار بگیرد دود توانم با مه ایجاد می‌شود.

**دود :** از ذرات ریزی ساخته شده است. در صورتی که ماده ای کربن دار باشد و احتراق ناقص کند تولید می‌شود.

### فضاهای خطرناک

فضاهای خطرناک بر دو اساس طبقه بندی می‌شوند :

**كمبود اکسیژن :** وقتی که میزان اکسیژن کمتر از ۱۹٪ باشد

سیلوها

بویلهای

مخازن

انبار کشتی

فاضلاب ها

(۲) آلودگی : اتمسفرهایی که در آن بخارات / گازهای خطرناک وجود دارد.

سولفید هیدروژن

دی اکسید سولفور

کلر

بنزین

آمونیاک

### طبقه بندی دستگاه های تنفسی

آنها به دو گروه طبقه بندی می شوند :

Dستگاه تصفیه کننده هوا

ASR دستگاه تولید کننده هوا

بین دو دستگاه بالا تفاوت زیادی وجود دارد.

Dستگاه تنفسی تصفیه کننده هوا : در محیط های غیر خطرناک زمانی که احتیاج به حفاظت بیشتری نسبت به زمان عادی وجود دارد استفاده می شود.

Dستگاه تنفسی تولید کننده هوا : در محیط های سمی و یا فضاهایی که کمبود اکسیژن وجود داشته باشد ، استفاده می شود

### ماسک های یکبار مصرف:

برای حفاظت در برابر عوامل زیر استفاده می شوند :

گرد و غبار سمی آزاد شده از مواد روغنی و نفتی

گردهای گیاهان

مه

مواد شیمیایی باسمیت کم

عوامل خطرناک مواد جامد

مواد یا مه هایی که نمی توانند بخارات مضر و معینی داشته باشند

### ماسک های نیم صورت

برای حفاظت در برابر عوامل زیر استفاده می شوند :

محیط هایی با آتروسلهای روغنی یا غیر روغنی

فلزات با خاصیت سمیت کم جوشکاری

هانتاویروس

گازهای آمونیاکی

نکته :

در ماسک های نیم صورت فیلترهایی وجود دارد که این فیلترها در هنگام تنفس ذرات مایع و سمی موجود در محیط را جذب می کنند.

### ماسک های تمام صورت:

برای حفاظت قسمتهای زیر در برابر مواد و عوامل آلوده و محرک مورد استفاده قرار می گیرد:

صورت

بینی

چشمها

دستگاه تنفسی



نکته: همیشه جهت تصفیه هوای کاتریج مناسب استفاده می شود.

#### انواع دستگاه‌های تنفسی تولید‌کننده هوای

##### **SAR**

متشكل شده است از یک کمپرسور و شیلنگ، تا وقتی که از آنها استفاده می شود هوای پاک را جهت تنفس تامین می شود.

بیشترین طول مجاز شیلنگ ۹۰ متر می باشد.

طول شیلنگ باید به اندازه ای باشد که استفاده کننده به راحتی تحرک داشته باشد.

هوای برای مدت نامحدودی از زمان تامین می کند

#### دستگاه‌های تنفسی به منظور نجات و رهایی از شرایط اضطراری

به کمک یک سیلندر هوای فشرده که همراه دارد، حدود ۱۵-۵ دقیقه هوای مورد نیاز را تامین می‌کند.

این دستگاه فقط برای خروج اضطراری از محیط‌های خطرناک طراحی شده است

##### **SCBA**

به طور عمده برای رهایی یا واکنش در برابر شرایط اضطراری در یک محیط خطرناک مورد استفاده قرار می‌گیرد.

هوای برای حداقل مدت ۳۰ تا ۶۰ دقیقه تامین می کند.

باید دستگاه به سیستم آلارم مناسب مجهز باشد.

متشكل از یک ماسک تمام صورت که روی آن تسمه های به منظور کیپ نمودن ماسک تعییه شده است و یک سیلندر هوای فشرده بر روی پشتی کمربند همراه با بندهای حمایل تعییه شده است.

صرف کننده باید آموزش لازم نسبت به استفاده از آنها را بگذراند.

به استفاده کننده اجازه صحبت کردن نیز می دهد.

## **SABA**

به طور عمده برای کارهایی که کارکنان در مدت زیادی در معرض خطرات گازهای سمی هستند.

ترکیبی از دستگاه تنفسی که هوارا از طریق یک خط لوله فراهم می کند که سیلندر هوا نیز همراه آن می باشد.

توسط یک سیلندر کمپرسور هوای فشرده ، یک کمپرسور و یک شیلنگ و یا ترکیبی از آنها ، هوا را به صورتی که به راحتی استفاده کننده بتواند تنفس کند تامین می کند.

وقتی از یک سیلندر هوای فشرده استفاده می شود باید ۱۵ تا ۱۵ دقیقه هوا را تامین نماید.

وقتی که از کمپرسور استفاده می شود، طول مجاز شیلنگ ۹۰ متر می باشد.

صرف کننده باید آموزش لازم نسبت به نحوه استفاده از آنها را بگذراند

نوع دستگاه تنفسی	عوامل خطرناک
ماسک هایی که ذرات را تصفیه می کنند	ذرات جامد و مایع
دستگاه های تنفسی تمام صورت	مواد حساسیت زا برای پوست و چشم ها
دستگاه های تنفسی با ماسک های نیم یا تمام صورت	مواد شیمیایی بر پایه مشتقات نفتی
PAPR	پشم شیشه و سرب

<b>PAPR</b>	فلزات با سمیت بالا جوشکاری
<b>ASR</b>	موادی که IDLH هستند
<b>ASR</b>	کمبود اکسیژن (کمتر از٪۱۹)

### انتخاب صحیح نوع فیلتر و کاتریج برای دستگاه تنفسی تصفیه هوای

#### فیلترها

ذرات فیلترها به ۹ کلاس طبقه بندی شده اند که با توجه به راندمان ، اجرا و مقاومت در برابر آلودگی ها تقسیم بندی می شوند:

بازده فیلترها به سه کلاس طبقه بندی می شوند ک

٪۹۵

٪۹۹

٪۹۹٪۷

۲) هرکلاس به سه گروه دیگر با توجه به مقاومت در

برابرآلودگی ها طبقه بندی میشوند

نکته: دستگاه تنفسی با ماسک های نیم و تمام صورت

فیلترهایشان از طبقه بندیهای زیر استفاده می کنند.

N,R,P

**جدول طبقه بندی فیلترها**

مقاوم در برابر مواد شیمیایی بر پایه مشتقات نفتی نیستند	<b>N</b>
مقاوم در برابر مشتقات نفت می باشد. برای ۸ ساعت کار در مجاورت مواد شیمیایی بر پایه مشتقات نفتی استفاده می شود.	<b>R</b>
ضد مشتقات نفتی . می تواند در مجاورت مواد شیمیایی مشتقات نفتی استفاده شود.	<b>P</b>
ذرات با مقاومت بالا. می تواند در مجاورت مواد شیمیایی بر پایه مشتقات نفتی استفاده شود. برای <b>PAPR</b> استفاده کنید.	ذرات با بازده بالا

#### کاتریج ها:

مشخصه رنگ کاتریج های مواد شیمیایی :

گازهای اسیدی : سفید

بخارات آلی : سیاه

گازهای آمونیاکی : سبز

گازهای اسیدی و بخارات آلی : زرد

ترکیبات گازی : سبز زیتونی

فیلترهای با ذرات بازده بالا : ارغوانی تیره مایل به سرخ

برچسب رنگ فیلتر	نوع فیلتر	کاربرد	کلاس فیلتر	حداقل غلظت گاز
قهوه ای	<b>A</b>	گازها و بخارات آلی با نقطه جوش بزرگتر	۱	۰.۱ % حجمی
			۲	۰.۵ % حجمی

			از ۶۵°C	۳	% حجمی
خاکستری	B	گازها و بخارات غیرآلی (مانند سولفید هیدروژن، کلر آزاد و..)	۱	% حجمی	۰.۱
			۲		۰.۵
			۳		۱
زرد	E	دی اکسید گوگرد، بخارات و گازهای اسیدی	۱	% حجمی	۰.۱
			۲		۰.۵
			۳		۱
سبز	K	آمونیاک و مشتقات آئی آمونیاکی	۱	% حجمی	۰.۱
			۲		۰.۵
			۳		۱
قهوه ای	AX	گازها و بخارات آلی با نقطه جوش کمتر از ۶۵°C	----	دراحت ۴۰ دقیقه برای غلظت PPM	دراحت ۴۰ دقیقه برای غلظت PPM
					دراحت ۲۰ دقیقه برای غلظت PPM
					دراحت ۶۰ دقیقه برای غلظت PPM
آبی	NO-P <sub>3</sub>	اکسید های نیتروژن مانند: دی اکسید نیتروژن و NO <sub>x</sub>	----	دراحت زمان استفاده از این نوع فیلتر ۲۰ دقیقه است.	دراحت زمان استفاده از این نوع فیلتر ۲۰ دقیقه
					دراحت زمان استفاده از این نوع فیلتر ۵۰ دقیقه
					دراحت زمان استفاده از این نوع فیلتر ۱۰۰ دقیقه
قرمز	Hg-P <sub>3</sub>	بخارات جیوه	----	دراحت زمان استفاده از این نوع فیلتر ۵۰ ساعت است.	دراحت زمان استفاده از این نوع فیلتر ۵۰ ساعت
					دراحت زمان استفاده از این نوع فیلتر ۱۰ ساعت
					دراحت زمان استفاده از این نوع فیلتر ۱ ساعت
مشکی	CO	منو کسید کردن	----	بسنگی به شرایط محلی دارد.	بسنگی به شرایط محلی دارد.
					بسنگی به شرایط محلی دارد.

### نحوه پوشیدن ماسک های یکبار مصرف:

ماسک را در دستانتان طوری قرار دهید که قسمت رودماغی ماسک سمت انگشتانتان باشد

ماسک را روی دهان و بینی قرار دهید

تسمه بالایی را به قسمت پشت سر برده و آن را در قسمت بالای گوش قرار دهید

تسمه پایینی را به قسمت پشت سر برده و آنرا در قسمت پایین گوش نزدیک گردن قرار دهید

اگر روی قسمت دماغی ماسک نوار فلزی قرار دارد آنرا به گونه فشار دهید که روی بینی ثابت بماند

ماسک و تسمه های آنرا روی صورت و پشت سر به گونه هی تنظیم کنید که به راحتی روی صورت ثابت شود

### نحوه پوشیده ماسک های نیم صورت:

ماسک را زیر چانه به شکلی قرار دهید که رودماغی آنبه سمت صورت قرار گیرد

تسمه های ماسک را با دست دیگر به سمت بالای سر ببرید

تسمه هایی که متعلق به پشت سر است را نزدیک گردن قرار دهید

ماسک و تسمه ها را بهطور ثابت و راحت روی صورت ثابت کنید سپس سگک تسمه های بالای سر و پشت سر را به طوری بکشید که ماسک کاملاً روی صورت ثابت و کیپ شود

نکته :

قبل از اینکه در معرض محیط آلوده قرار بگیرید از سالم بودن آن و کیپ بودن ماسک روی صورت مطمئن شوید.

### تست ماسک های یکبار مصرف:

دو دست خود را روی ماسک قرار داده و به طوری که به ماسک فشاری وارد نشود نفس بکشید

چک کنید که آیا ماسک به سمت داخل کشیده می شود یا خیر

اگر ماسک به داخل کشیده شد و هوایی وارد ماسک نگردید مشخص می شود که ماسک به شکل مناسبی روی صورت ثابت شده است

## تست ماسک های نیم و تمام صورت:

### تست فشار مثبت

به وسیله دست خود خروجی ماسک را بگیرید

به آهستگی به سمت بیرون نفس بکشید و سپس بمدت ۱۰ ثانیه نفس نکشید.

چک کنید و ببینید که آیا ماسک به سمت بیرون برآمده است یا خیر

اگر ماسک به سمت بیرون برآمده شده هوایی به سمت بیرون نرفته بود ماسک به طور مناسب روی صورت کیپ شده است

### (۲) تست فشار منفی

وروودی ماسک را با دست خود بگیرید

به سمت داخل نفس بکشید و سپس بمدت ۱۰ ثانیه نفس نکشید

چک کنید و ببینید که ماسک به سمت داخل فرو رفته است یا خیر

اگر به سمت داخل فرو رفته و هوایی از بیرون به داخل ماسک وارد نشده است آن به شکل مناسب و صحیح روی صورت ثابت و کیپ شده است

نکته: باید در نظر داشت قبل از انجام تستهای بالا ماسک ها از لحاظ کمی و کیفی نیز چک شوند.

## نکات مهم در مورد تجهیزات حفاظت تنفس:

همیشه قبل از استفاده آنها را مورد بازرگانی قرار دهید

دقت کنید که آنها خراب، سوراخ، کشیف و ... نشده باشند

اگر ایرادی و نقصی مشاهده گردید از آنها استفاده نکنید

هر گز از آنها بی که به طور کامل کار نمی کنند استفاده نکنید

شما باید بدانید که دستگاه تنفسی شما در موارد زیر به درستی کارایی ندارد :

وقتی که بو یا مزه مواد آلوده را حس کنید

وقتی که اختلال در نفس کشیدن تان به وجود می آید

وقتی که احساس گیجی یا ناخوشی می کنید

- بعد از استفاده در صورت یکبار مصرف بدن آنرا کنار گذاشته و دیگر استفاده نکنید

آنها را به شکل مناسب در یک کیسه پلاستیکی که درب آن کاملاً بسته و محکم شده است نگهداری و محافظت نمایید

شما باید مطمئن شوید که آنها به شکل مناسب نگهداری و دور از شرایط زیر قرار دارند :

گرد و غبار

نور خورشید

حرارت

رطوبت

مواد شیمیایی آسیب رسان

باتوجه به اهمیت بالایی که برای ماسکهای تنفسی و شرایط کاری آنها وجود دارد نکات کاربردی دیگر وسایل حفاظت فردی این

گره بصورت زیر بیان میشود

جهاز تنفسی

-هرگونه وسایل حفاظت جهاز تنفسی باید از نوع و مدل مخصوص و مناسب شرایط مورد استفاده بوده و استفاده از آن در شرایط مزبور قبل‌اً به تصویب وزارت کار رسیده باشد.

انتخاب وسایل حفاظتی جهاز تنفسی باید با توجه به نکات زیر بعمل آید:

الف - خواص شیمیایی، فیزیکی و بیولوژیکی موادی که باید با آنها کار شود.

ب - نوع کار، محل کار و فضای محدود محل کار.

ج - سهولت نگاهداشت وسایل مربوطه و ارزانی هزینه تعمیرات اتفاقی آنها.

وسایل حفاظتی جهاز تنفسی بایستی متناسب با فرمهای مختلف صورتها بوده و بطوری مستقر شود که درز و منفذی نداشته باشد.

توجه: در فرایندهایی مانند سند پلاست، برش کاری، کنده کاری، سنگزنی و مته کاری ذرات ریزی بوجود می آیند که از مجاری

تنفسی وارد ریه می شوند و بیماری های خطروناکی را باعث می گردند مثلًا ذرات سیلیس و الیاف آزbest می توانند باعث ایجاد

سرطان شوند.

برای حفاظت در مقابل بخارهای خورنده و حلال، گازهای مضر و هوا کم اکسیژن استعمال دستگاههای تنفسی فیلتردار که عمل آنها مکانیکی است بکلی منوع است.

به مجرد احساس ناراحتی در عمل تنفس، فیلتر را بایستی تعویض نمود.

استفاده از دستگاههای تنفسی با مواد شیمیایی مجهز به قاب یا محفظه فیلتردار در محوطه‌های کوچک یا در اماکنی که تهویه آنها ناقص انجام می‌شود یا در فضایی که میزان اکسیژن آن کم است منوع می‌باشد.

قابها یا محفظه‌های فیلتردار فوق الذکر باید با مشخصات و اندازه‌های تعیین شده از طرف وزارت کار تطبیق نماید.

قاب‌ها یا محفظه‌های مزبور باید پس از هر دفعه استفاده تعویض شوند و چنانچه مورد استفاده نیز قرار نگرفته باشند بایستی پس از انقضای مدتی که برای استفاده از طرف کارخانه سازنده تعیین گردیده است تعویض گردد.

تسممهای و بندهایی که به وسیله آنها دستگاههای فوق به بدن متصل می‌شود نبایستی سلب آزادی حرکت شخص استفاده کننده را نموده و مزاحمتی برای او ایجاد کند.

دستگاههای تنفسی با هوا تازه و ماسک‌های مجهز به لوله‌های قابل انعطاف باید:

الف - در نقاط یا محلهای خطرناک با اطمینان کامل به اینکه دستگاه به خوبی عمل رساندن هوا را انجام می‌دهد مورد استفاده قرار گیرند.

ب - در مورد کارهایی که فوریت نداشته و بایستی در هوا آلوده به دود یا گازهای مضر انجام شود و استفاده از دستگاههای تنفسی با مواد شیمیایی و مجهز به محفظه فیلتردار مقدور نباشد مورد استفاده قرار گیرد.

فشار هوا برای ورود به ماسک‌ها و دستگاههای تنفسی فوق نبایستی بیش از ۱/۷۵ کیلوگرم بر سانتیمتر مربع باشد.

هرگاه هوای فشرده شده برای ورود به ماسک یا دستگاه تنفسی دارای فشاری بیش از فشار ۱/۷۵ کیلوگرم بر سانتیمتر مربع باشد باید:

الف - دستگاه رساندن هوا مجهز به شیر مخصوص تقلیل فشار هوا بوده این شیر در محلی که لوله قابل انعطاف به دستگاه رساندن هوای فشرده وصل می‌شود سوار گردد.

ب - برای احتیاط و اطمینان بیشتر و به منظور جلوگیری از نامنظم کار کردن شیر تقلیل دهنده فشار لازمست که درجه اطمینانی که با فشاری قدری زیادتر از فشار شیر تقلیل دهنده تنظیم شده باشد در روی دستگاه نصب گردد.

از ماسک‌ها و دستگاه‌های تنفسی در صورتی می‌توان باهوای فشرده استفاده نمود که:

الف- هوای مزبور قبل‌توسط صافی‌هایی که در مجاری آن قرارداده‌اند تمیز و خشک شده باشند.

ب- ورود هوای فشرده شده به ماسک‌ها و دستگاه‌های تنفسی مورد بحث بهتر است بوسیله دستگاه وانتیلاتور انجام گیرد  
- استفاده از کمپرسور با فشار زیاد در این مورد حتی المقدور توصیه نمی‌شود.

نگهداری کمپرسور یا وانتیلاتور بایستی مرتبًا و به دقت صورت گیرد و نصب دهانه لوله مکنده هوا در محلی باشد که هوای تمیز و پاک برای دستگاه تامین گردد.

فاصله نقطه اتصال دستگاه‌های تنفسی که با هوای فشرده کار می‌کنند تا محل اصلی دهنده هوا نبایستی زیادتر از ۴۵ متر باشد.

قطر داخلی لوله‌های خرطومی (یا قابل انعطاف) ماسک‌ها نبایستی از ۲/۵ سانتیمتر کمتر باشد و جنس لوله باید طوری باشد که پاره نشده و در اثر پیچ خوردن و یا تا شدن راه عبور هوا را مسدود ننماید.

فاصله ماسک‌هایی که مجهر به لوله‌های قابل انعطاف یا خرطومی هستند تا محل اتصال به لوله اصلی نبایستی بیش از ۷/۵ متر باشد.

تسممه‌ها و وسایلی که برای نصب دستگاه‌های تنفسی به بدن تعییه شده‌اند بایستی دارای مقاومت حداقل ۱۱۵ کیلوگرم در مقابل کشش باشد.

در موارد زیر دستگاه‌های اکسیژن دهنده که نوع آنها به تصویب وزارت کار رسیده است باید مورد استفاده قرار گیرند:

الف - کارگرانی که بر علیه آتش مبارزه می‌نمایند یا عمل نجات را انجام می‌دهند و یا در هوای غیرقابل تنفس ناشی از تراکم گازها یا نقصان اکسیژن انجام وظیفه می‌کنند.

ب - کارگرانی که محل کار آنها بیش از ۴۵ متر از نزدیک‌ترین منبع هوای سالم و کافی فاصله داشته و باید مجرى دستگاه‌های تنفسی آنها مورد حفاظت قرار گیرند و استفاده از دستگاه‌های تنفسی فیلتردار برای آنها مجاز تشخیص داده نشود.

اشخاصی که از دستگاه‌های اکسیژن استفاده می‌نمایند باید قبلًا تعلیمات مخصوص نسبت به طرز استعمال این دستگاه‌ها را گرفته باشند.

حداکثر فشار در بالنهای محتوى اکسیژن ۱۵۰ اتمسفر می‌باشد و بالنهای باید مجهز به فشارسنجی برای کنترل فشار اکسیژن باشند.

در دستگاه‌های اکسیژن دهنده شیر تقلیل فشار باید طوری تنظیم شود تا حداقل در هر دقیقه ۲ لیتر ( گالن) اکسیژن از آن خارج شود.

اشخاصی که از دستگاه‌های اکسیژن دهنده استفاده می‌نمایند باید قبل از تعیمات مخصوص را بشرح زیر فرا گرفته باشند:

الف - طرز قرار دادن سریع و صحیح ماسک یا دهان بند روی صورت.

ب - طریقه استفاده صحیح دستگاه در موارد ضروری و فوری.

دستگاه‌های تنفسی باید:

الف - تحت نظارت مستقیم متخصص ذی صلاحیتی که مسئول مراقبت در سالم بودن آنها است نگهداری شود.

ب - در محلی تمیز، خشک و خنک بطور مرتبت قرار داده شوند و در عین حال دسترسی به آنها آسان باشد.

توجه: رسپیراتورها ممکن است دارای کارتریج باشند کارتریج‌ها شامل ذغال فعال و دیگر ترکیبات شیمیایی می‌باشند که آلاینده‌ها را به دام می‌اندازند. اشباع کارتریج‌ها باعث کاهش یا قطع اثر آنها می‌شوند گاهی از یک سیستم هشدار دهنده برای اعلام وقوع اشباع استفاده می‌نمایند.

### روش کار در محیط هایی با شرایط IDLH

حتماً یک نفر کمکی بیرون از آن محیط همراه خود داشته باشد.

باید به صورت سمعی ، بصری یا علائم خاص ارتباط بین نفرات داخل و خارج به منظور حمایت از نفر داخل محوله وجود داشته باشد.

ناظر یا افراد مجاز دیگر باید شخصی را که وارد محوطه می‌شود را آگاه سازند و او را به سمت درب خروج اضطراری راهنمایی نماید.

ناظر یا افراد مجاز دیگر باید اخطار به منظور قراردادشتن لوازم مورد نیاز مناسب در محوطه را بدهد.

لوازم مناسب برای جابجایی کارکنایی که وارد محوطه می‌شوند.

دستگاه هایی برای نجات در جاهایی که امکان استفاده از دستگاه جابجا کننده به خارج از ناحیه در دسترس نباشد.

**وسایل حفاظت فردی مناسب برای محافظت از گوش**

یکی از آسیب‌های عمومی در محیط کار صدمه به گوش می‌باشد. به دلیل اینکه آسیب در زمانهای طولانی اتفاق می‌افتد اکثراً به PPE مناسب برای گوش اعتنا نمی‌کنند. اگر از PPE گوش استفاده نشود و یا به شکل غلط استفاده شود امکان اینکه شنوایی شخص به صورت موقت یا دائمی آسیب ببیند وجود دارد.

#### استاندارد صدا و میزان مواجه آن

میزان سر و صدا به دسی بل	طول تحمل سر و صدا به ساعت
۹۰	۸
۹۲	۶
۹۵	۵
۹۷	۴
۱۰۰	۳
۱۰۲	۲
۱۰۵	۱
۱۱۰	۰/۵
۱۱۵	۰/۰۲۵

انواع گوشی:

گوشی اسفنجی

گوشی پلاستیکی

گوشی خلبانی

گوشی که به وسیله حلقه بر روی گوش ثابت می شود.

گوشی مخصوص





# Bilsom®

محافظهای گوش ساده برای محیطهای پرسروصدای  
با درجات تعدد یل متفاوت متناسب با محیط کار.  
بسیار نرم و راحت با کیفیت بسیار مطلوب.

### Bilsom 817 NST

بسیار نرم راحت و سبیگ، قابل تنظیم در ارتفاع باضامن  
کاهش صوت یگنواخت ساخته شده از مواد درجه یک

Acetalpolymer

21602

شماره سریال :

SNR 25 dB



### Bilsom 822 NST

قابل تنظیم در ارتفاع باضامن بسیار سبیگ نرم و راحت  
کاهش صوت بطور یکنواخت ساخته شده از مواد

مرغوب Acetalpolymer

21603

شماره سریال:

SNR 30 dB



### Bilsom Blue Comfort

قابل تنظیم در ارتفاع باضامن بسیار سبیگ نرم و راحت  
باتقسیم فشار یکنواخت. ساخته شده از مواد مرغوب

Acetalpolymer

20607

شماره سریال:

SNR 26 dB



### Bilsom Viking

مدل پیشرفته تر مناسب برای محیطهای پرسروصدای  
بویژه اصوات با فرکانس پائین. قابل تنظیم در ارتفاع

بااضامن تهیه شده از

### محافظ گوش مدل

Acetalpolymer

20506

شماره سریال:

SNR 30 dB



زمان استفاده:

زمانی باید از گوشی ایمنی استفاده شود که :

در معرض صدایی با شدت ۸۵ دسی بل و یا بیشتر قرار بگیرید.

صدایی آزار دهنده

صدایی مانند انفجار کوتاه که به علت آسیب به گوش می شود.

در محلهایی که علاوه استفاده از گوشی نصب گردیده است

### نحوه استفاده صحیح

#### گوشی اسفنجی

دست را از پشت سر به طرف گوش برد و گوش را به نرمی به سمت بالا و عقب بکشید.

گوشی را با دست دیگر به صورت چرخشی به قطر کم تبدیل کرده و آنرا در مجرای گوش فرو کنید.

گوشی را رها کرده تا پس از چند لحظه به حالت اولیه خود برگرددو مجرای گوش را به خوبی کیپ نماید.

#### گوشی پلاستیکی

دست راست را از پشت سر به طرف گوش برد و گوش را به نرمی به سمت بالا و عقب بکشید.

گوشی را با دست دیگر به صورت چرخشی و به شکل مدور در مجرای گوش فرو کنید.

گوشی را رها کرده و چند لحظه صبر کنید و مطمئن شوید که مجرای گوش را به خوبی کیپ کرده است.

#### گوشی خلبانی

مطمئن شوید که گوشی به طور چسبان اطراف گوش ثابت قرار گرفته است.

باید توجه داشت چنانچه در موقع استفاده از این گوشی ، موهای بلند داشته باشید در این صورت گوش بطور کامل محافظت نخواهد شد.

#### نکات مهم در مورد استفاده از گوشی های ایمنی

##### گوشیهای اسفنجی

یکبار مصرف می باشند و باید بعد از استفاده آنها را کنار گذاشت زیرا در صورت استفاده مجدد باعث آلودگی شدید گوش می گرددند.

گوشیهای پلاستیکی و گوشیهایی که به وسیله حلقه بر روی گوش ثابت می شوند.

در زمانی که از آنها استفاده نمی کنید در جای تمیز ، خنک و خشک باید نگهداری شوند.

در صورتی کثیف شدن جلد یا جعبه نگهداری آنها را به وسیله یک محلول آب و صابون ملایم تمیز کرده و با یک حوله نرم خشک کرد.

#### گوشیهای خلبانی

در زمانی که از آنها استفاده نمی کنید در جای تمیز، خنک و خشک باید نگهداری شوند. قبل از استفاده از سالم بودن آن مطمئن شوید و در صورت آسیب دیدن آنها از کار فرمای خود یکی دیگر تحویل بگیرید.

#### گوشیهای مخصوص

در زمانی که از آنها استفاده نمی کنید در جای تمیز، خنک و خشک و دور از الکتریسیته و لوازم الکتریکی باید نگهداری شوند. آنها را مطابق با دستورالعمل سازنده تمیز نمایید.

به دلیل اینکه زود شکسته می شوند از افتادن آنها جلوگیری کنید.

### وسایل حفاظت فردی مناسب برای محافظت از پا

خطرات عمده برای پا در محیطهای صنعتی شامل موارد زیر است که حسب مورد از کفش‌های مناسب با استانداردهای خاص استفاده می‌شود.

۱. افتادن اشیاء سنگین روی پا

۲. حفاظت در مقابل سطوح داغ

۳. حفاظت در مقابل سطوح لغزنده

مخاطرات ناشی از عبور جریان برق یا عدم انتقال الکتریسیته ساکن

مخاطرات کار با مواد شیمیایی



گترهای حفاظتی باید بطریقی ساخته شده باشند تا در موقع ضروری بتوان فوراً آنها را از پا درآورد.  
کارگرانی که از درختها، تیرها و ستون‌ها بالا می‌روند باید از گترهای مخصوص این قبیل کارها که نوع آنها از طرف وزارت کار تعیین و تشخیص داده شده باشد استفاده نمایند.

گترهای کارگرانی که با مواد مذاب کار می‌کنند باید از پنبه کوهی یا سایر مواد مخصوص که در مقابل حرارت مقاومت دارند ساخته شوند. این گترها می‌بایستی تا زانو را پوشانیده و کاملاً به پaha بچسبید تا مانع دخول مواد مذاب گرددند.

کارگرانی که در معرض ترشحات جزیی یا جرقه‌های قوی قرار می‌گیرند. یا با اشیاء برنده و زبر کار می‌کنند باید از گترهایی استفاده نمایند که از چرم دباغی شده یا جنس مقاوم دیگری ساخته شده باشد.

کارگرانی که با تبر یا پتک یا ابزار مشابهی اشیایی را خرد می‌نمایند باید از ساق بند یا مج‌پیچ‌هایی که مقاومت کافی داشته باشند استفاده نمایند.

#### کفش‌ها و چکمه‌ها

کارگرانی کارشان روی هم گذاشتن قطعات چدنی و یا قطعات بزرگ چوبی و یا جابجا کردن بارهای فلزی سنگین و یا کارهای مشابه می‌باشند برای حفاظت انگشتان پاها باید نوک کفش‌های آنها مجهز به غلاف باشد و یا از چکمه حفاظتی و یا کفش حفاظتی استفاده نمایند.

کارگرانی که با مواد خورنده از قبیل اسیدها و مواد قلیایی کار می‌کنند باید از کفش‌هایی استفاده نمایند که از لاستیک و یا از چرمی که به منظور این قبیل کارها عمل آمده و یا از چوب و یا از سایر مواد مخصوصی که در مقابل مواد خورنده فوق مقاوم هستند ساخته شده باشند.

کفش‌هایی کارگرانی که با فلزات و یا مواد داغ یا خورنده کار می‌کنند باید:

الف - کاملاً به پا و قوزک پا چسبیده باشند بطریقی که مواد مذکور فوق به داخل کفش نفوذ ننماید.

ب - این قبیل کفش‌ها باید فاقد سوراخ‌های بند کفش بوده تا مواد مذکور به داخل کفش نفوذ ننماید.

چکمه‌هایی حفاظتی به منظور حفاظت انجشتان یا باید دارای نوک فولادی یا فلزی دیگر باشد که مقاومت آن از طرف وزارت کار تشخیص داده شده باشد.

کفش‌هایی کارگرانی که با برق کار می‌کنند باید فلز در آن بکار رفته باشد.

در کارگاه‌هایی که ایجاد جرقه بروز خطری را محتمل باشد کفش‌های کارگران باید فاقد هر نوع میخ فلزی باشد.

•

هدف

دست ها را در برابر خطرات زیر محافظت می کند:

جذب مواد مضر توسط پوست

پارگی یا بریدگی شدید

خراسیدگی شدید

سوراخ شدن

سوختگی شیمیایی

سوختگی حرارتی

دمای بینهایت مضر



عوامل اصلی در آسیب به دست:

سوختگی ها : منابع الکتریکی ، سرمای شدید یا اجسام گرم می تواند باعث سوختگی شود

بریدگی ها: اشیاء یا ماشین هایی که دارای لبه های تیز هستند

سوراخ شدگی : قلم ها ، آچار پیچ گوشتی ها ، میخ ها و سیم های سفت و ...

خطر تماس شیمیایی

شکستگی و قطع عضو : دست ها در تماس با ماشین آلات دور می توانند درگیر شوند و باعث رگ به رگ شدن ، له شدن و یا دررفتگی دست ها یا انگشتان می شوند.

در معرض مواد شیمیایی : در تماس با مواد شیمیایی سوز آور یا سمی یا بیولوژیکی می تواند باعث حساسیت پوست شود.

ضربه دیدگی

خراسیدگی

### انتخاب صحیح دستکش ایمنی

دستکش باید به گونه ای باشد که در دست به خوبی قرارگیرد

همه دستکش ها دست را در برابر سطوح مختلف نمی توانند حفاظت نمایند. بعضی از جنس دستکش ها با توجه به نوع ماده شیمیایی معین شده است .

در زمانی که با مواد شیمیایی کار می کنید سر ساقه های دستکش باید به گونه ای باشد که از ریختن مواد شیمیایی به داخل دستکش یا به سمت آرنج جلوگیری کند.

از دستکش با جنس فلزی در هنگام کار با وسایل برقی خود داری کند

در زمانی که با ماشین آلات دور کار می کنید استفاده از دستکش به دلیل اینکه قسمت دور ماشین به آسانی می تواند دستکش ، دست و آرنج را به سمت ماشین بکشد ، خطرناک می باشد

نوع دستکش مناسب با کار خود انتخاب نمایید

### انواع دستکش:

بافته شده ازفلز / که در برابر لبه های تیز مقاوم است و از بریدن و پارگی دست جلوگیری می کند  
از جنس فیبر مصنوعی / بسیار محکم و سبک که به منظور حفاظت در برابر بریدن ، شکاف خوردن و خراسیدگی دست ساخته شده است

از جنس ونیلی و لاستیک مصنوعی / به منظور حفاظت از برابر مواد شیمیایی سمی ساخته شده است  
غیر قابل نفوذ / در برابر مواد شیمیایی خطرناک و سمی مقاوم می باشد

از جنس بوتیل / که مقاومت زیاد در برابر نفوذ بخارات گاز و آب دارد.

مقاومت بالا / نسبت به نفوذ حلالهای آروماتیکی و کلرین دارها دارد

از جنس نیتریل / است که در برابر حلالهای مختلف ، مواد شیمیایی ناملایم ، چربی ها و پروتئین ها و ... به شکل عالی مقاوم هستند.

دستکش های پلاستیکی / دست ها را زمانی که با دستگاه های برقی کار می کنید محافظت می کند.

دستکش از جنس سرب مقاوم در برابر منابع تشعشعی

دستکش از جنس چرم مقاوم در برابر سطوح زبر و خشن

نکات مهم در مورد استفاده از دستکش ها:

انگشت را بند و یا اشیایی از این قبیل را از دست های خود در آورید

دست های خود را قبل و بعد از استفاده دستکش بشوئید

دستکش ها را قبل از استفاده بازرسی نمایید

در صورت پاره یا فرسوده شدن آن ، دستکش دیگری جایگزین شود

بعد از کار با مواد شیمیایی آنها را با مقدار زیادی آب بشدئید تا عاری از هر گونه ماده شیمیایی شود.

در صورت نیاز دستکش های کتانی را بشوئید

به دلیل اینکه دستکش ها یک وسیله حفاظتی شخصی است از دادن آنها به دیگری امتناع ورزید .

در محلی خنک ، خشک و دارای تهویه مطبوع به شکلی صحیح نگهداری کنید.

هر گز از دستکش در هنگام کار با دستگاه های دوار مثل دریل هل و ماشین های تراشکاری استفاده نکنید.

-

## استاداردهای اروپا برای دستکشهاي کار

رده بندی خطر پذیری

**۱- ریسمک پاتین : ممتازنده مسئول شرایط و منظمه شرایط لازم برای این نوع دستگشتها می باشد .**

|| ریسک متوسط : گواهی CE توسط یک ارگان رسمی مورد تأیید، صادر می گردد.

III ریسک بالا: گواهی CE توسط دو ارگان رسمی کاملاً مجزا از یکدیگر مورد تأیید قرار گرفته ضمناً بطور مستمر محصولات مورد نظر از روی خط تولید انتخاب و آزمایش می‌گردد.

SYMBOLER



مکانیکی مقتدی

امانه اداری EN 388



مُقاومَة در برابر  
میکرو ارگانیسمها

استاندارد EN 347



مقاومت در برابر حرارت و انش

استاندارد EN 407



مکالمہ در برابر  
مواد رادیو اکٹیو

استاندارد EN 421



مقاومت در بر ایر  
نفوذ آب و سرما  
امنیت‌دارد EN 511



مکاہ ملت ٹائمز

استاندارد EN 374

## انتخاب دستکش ها پر اساس نوع کاربرد

مواد مورد استفاده خواص	NATURGUMMI	NEOPRENE	NITRIL	PVC
محضنات	مقاومت بالا در مقابل مواد پارگی و بسیار راحت - مقاوم در برابر اسیدها	مقاومت بالا در مقابل مواد شیمیایی نظیر اسید ها و حلالهای آلبی - مقاومت در برایر اوزن و نور خورشید	مقاومت خوب در مقابل مشتقات آن	مقاوم در برابر اسیدها و بازها
موارد مصرف	یکنگیری لین نوع دستکش ها برای روشتها ، چربی ها و هیدروکربنها توصیه نمی گردد .		استفاده از این مواد برای حلالهای محظوظ اسیدهای آروماتیک توصیه نمی گردد	استفاده از این مواد برای حلالهای محظوظ ترکیبات اکسید شونده و ترکیبات نیدر اوزن و کتون توصیه نمی گردد

## دستکش مونتاژ ساخته شده از نیتریل

### Maxi-Lite

### دستکش مونتاژ مدل

ساخته شده از نیتریل ، بدون سیلیکون ، قابل شستشو



شماره سریال  
52405 - 52409

اندازه :  
6-10

### Novalite

### دستکش مونتاژ مدل

ساخته شده از پنبه و ژرسه . با پوشش نیتریل و با خاصت ضد سایش بالا . مناسب برای قطعات روغن کاری نقاشی ، ساب زدن ، کارخانجات چوب برقی و مونتاژ



شماره سریال  
52392-93

اندازه :  
9-10

### Hyflex 11-800


### دستکش مونتاژ مدل



ساخته شده از نیتریل ، قسمت بیرونی از کشافت باته و بطول 420 - میلیمتر

شماره سریال  
52292 - 96

اندازه :  
6 - 10



### Novalite

### دستکش مونتاژ مدل

ساخته شده از پنبه و ژرسه با پوشش نیتریل و با خاصت ضد سایش بالا . مناسب برای کاری روغن ، کاری نقاشی ، ساب زدن ، چوب برقی و مونتاژ



شماره سریال  
52382 - 85

اندازه :  
7 - 9

### Novalite

ساخته شده از پنبه و ژرسه با پوشش کامل نیتریل و با خاصت ضد سایش و اصطحکاک بالا . مناسب برای دفعه لازم ، کاری نقاشی ، ساب زدن ، چوب برقی و مونتاژ



شماره سریال  
52388 - 89

اندازه :  
9 - 10

## دستکش های جوشکاری و ضد حرارت



A - دستکش جوشکاری مخصوص  
جوش آرگون .

اندازه : شماره سریال  
51130 - 32 8 - 10

B - دستکش ضد حرارت  
**Edmont Crusader**

با پوشش **NBR** ، طول  
35 cm ، تحمل حرارت تماس  
200°C

اندازه : شماره سریال  
50037 - 38 9 - 10

C - دستکش ضد حرارت محکم و  
قوی ساخته شده از پنبه نسوز.

شماره سریال : 50033



## دستکش ضد حرارت **Hot Mill Grip**

D - دستکش جوشکاری برق  
ساخته شده از چرم بسیار

بافته شده از الیاف نسوز با پوشش محکم و مقاوم  
نیتریل در هر دو طرف ، تحمل حرارت

شماره سریال 50539

تا 250°C و طول 260 mm

شماره سریال 52263



## دستکش جوش آرگون

اندازه : شماره سریال  
.52364 - 68 7 - 11

## دستکش جوش برق

ساخته شده از چرم گاو

شماره سریال 52344



## دستکش جوش برق

ساخته شده از چرم گاو ساق بلند

شماره سریال :

مردانه 52374

زنانه 52372

## دستکش شیمیایی مخصوص ساخته شده از بوتیل و PVA



-A دستکش شیمیایی ساخته شده از بوتیل و لاستیک مقاومت بالا در مقابل کتونها، استرها، حلالها و غیره... طول 30 سانتیمتر ضخامت 0/7 میلیمتر.

شماره سریال :  
مردانه 50071

### B دستکش شیمیایی Ansell Edmonts

با پوشش پلی ونیل الکل، مقاومت در برابر مواد شیمیایی خلی قوی پوشش PVA با آب قابل حل بوده، بهمین دلیل برای مواد شیمیایی که دارای آبیه آب می باشند کاربرد ندارد.

طول 53 سانتیمتر . اندازه 9

شماره سریال  
.50062

### دستکش شیمیایی 4H

مقاوم در برابر مواد شیمیایی غیر آلی، برای کاربرد طولانی در محیط کار تا 8 ساعت کاری.

شماره سریال  
51142 - 47                  اندازه  
                                    7 - 12



### Prolux PVC - LM 66 دستکش شیمیایی

دستکش بلند بطول 66 سانتیمتر

شماره سریال:

50138                  10- 10.5                  شماره : 50137 9 - 9.5                  شماره

## دستکش های شیمیایی ساخته شده از PVC

دستکش شیمیایی با روکش  
کامل PVC

شماره سریال :

50109 40 cm طول  
50108 27 cm طول



دستکش شیمیایی مدل  
PVC-Sempersoft

با استاندارد CE گروه 3. بطول  
31 انتیمتر و ضخامت 0.55 میلیمتر  
ساخته شده از PVC.

اندازه : شماره سریال :

51150 7

51151 8

51152 9

51153 10



دستکش شیمیایی مدل  
Red Coat

با قابلیت ضد سایش بالا ، با  
تهویه ، برای روغن کاری  
ماشین آلات صنعتی و غیره ...

شماره سریال :

50105 L با پوشش نیمه



50106 L با پوشش کامل  
بطول 27 cm

50107 L با پوشش کامل  
بطول 40 cm



## وسایل حفاظتی مناسب کار در ارتفاع:

استفاده از وسایل استاندارد و کاربرد صحیح وسایل حفاظت فردی به همراه آموزش نقش مهمی در کاهش حوادث ناشی از کار در ارتفاع دارد. طبق procedure های موجود کار در ارتفاع بالاتر از ۲ متر جزء کار در ارتفاع محسوب شده و باید مقررات لازم در این زمینه مورد توجه مسئولین ایمنی شرکتها قرار گیرد.

۱. آموزش: مهمترین قسمت در نهادینه کردن فرهنگ ایمنی و کاهش حوادث ناشی از کار می باشد که این امر توسط کارشناسان با تجربه انجام می‌پذیرد. قبل از شروع کار تمامی تمہیدات لازم توسط مدیر ایمنی در محل به افراد تذکر داده می‌شود (قبل افراد بایستی در کلاس‌های آموزشی work at height شرکت نموده باشند).
۲. محل اتصال: جایی که قلاب کمربند ایمنی یا سایر تجهیزات کار در ارتفاع که به آن نقطه بسته می‌شوند از پایداری واستحکام کافی برخوردار باشد این محل باید به تایید مدیر ایمنی رسیده باشد.
۳. کارگران از کار در ارتفاع ترس و واهمه ای نداشته باشند و از لحاظ جسمی و روحی آمادگی لازم را داشته باشند.
۴. تجهیزات و وسایل حفاظت فردی مناسب و درست انتخاب شده باشند.
۵. کارگران پس از سقوط به چیز دیگری برخورد ننمایند (مثلا ساختمان، تجهیزات، تاسیسات و ...).
۶. تمامی تجهیزات وسایل حداقل سالی یکبار بطور کامل مورد بازرگانی و آزمایش مربوطه قرار گیرند (البته طبق اصل کلی هر کاربر روزانه قبل از شروع کار باید از صحت و درستی وسایل و تجهیزات خود مطمئن شده و سپس کار را شروع نماید).
۷. شرایط جوی نظیر باد شدید، شرجی و گرم یا سرد بودن هوا ... برای کارمورد تایید مدیر ایمنی باشد.

### کارگران :

۱. هرگز در ارتفاع به تنها بی کار نکنند.
۲. هرگز محل اتصال p.p.e و سایر تجهیزات را خود سرانه انتخاب نکنند.
۳. قبل از شروع کار از محل بازدیدداشته و وسایل حفاظت فردی خود را بازرگانی نمایند.
۴. در حین کار اگر هرگونه مشکل واپردادی مشخص شد سریعاً به مسئول و مدیر ایمنی خود اطلاع دهند.
۵. در نگهداری و مراقبت از p.p.e و سایر تجهیزات و ادوات کار کوشباشند
۶. در هنگام کار در ارتفاع بیش از ۲ متر استفاده از کمربند ایمنی الزامیست

### اطناب نجات Line

یکی از مهمترین تجهیزات ایمنی برای کار در ارتفاع lifeline اطناب نجات می‌باشد. اطناب نجات محل اتصال کمربند ایمنی harness full body می باشد که کمربند توسط لنیارد و کارابین به آن متصل می‌شود ..

#### ۱. اطناب نجات افقی horizontal lifeline

بیشتر برای کار در روی سقف، تراسها، خرپای سوله ها و ساختمانها بکار می‌رود. حداقل قطر کابل فلزی آن ۸ میلیمتر می باشد. در بعضی از انواع آن از ریل فلزی استفاده می‌شود که توسط حلقه گوی فلزی به کارابین و هارنس وصل می‌شود.

## ۲. طناب نجات عمودی vertical lifeline

بیشتر برای بالارفتن ایمن از نردهان، برجهای مخابراتی، فرستنده‌های تلویزیون، پلهای فلزی و... بکار می‌روند. در نوع rail block مانند نوع lifeline افقی با حرکت گوی لغزان در ریل فلزی به کارایین و هارنس وصل می‌شود. ضمناً گیره‌های یک یا دوطرفه خودکار نیز ضریب ایمنی کار را بالا می‌برند. از مهمترین تجهیزات فلزی در طناب نجات موارد زیر قابل ذکر هستند.

۱. قلاوهای چند کاره

۲. انرژی گیر (ضد شوک)

۳. arrestor cabloc fall

۴. وزنه تعادلی

۵. کابل فلزی با حداقل قطر ۸ میلیمتر فولادی

طبق استاندارد ANSI طنابهای نجات باید تحمل ۵۴۰۰ پوند بار ثابت را داشته باشند.

انواع گیره‌ها Grabbing Device (rope grab system, wire rope grab)

این وسایل کاربرد زیادی هنگام کار در ارتفاع دارند بطور مثال زمانی که فرد از برج مخابراتی یا تلویزیون بالا می‌رود (حرکتهاي عمودي). وظيفه اين تجهيزات اتصال كمربيند ايماني به لنيارد يا طناب نجات ميباشند. بسياري از اين گيره ها در حالت عادي آزاد بوده و همراه با فرد جابجا ميشوند ولی در موقعی که فرد حرکت ناگهانی داشته باشد (مانند لغش، افتادن و سقوط) دستگاه عمل کرده و فرد را معلق در هوا نگه می دارد البته نكته مهم اين است که افراد پس از سقوط به جايی ديگر برخورد نکنند و بلا فاصله به پايين منتقل شوند.

این گیره‌ها بطور کلی در دونوع طراحی شده اند. یک نوع position Locked با تغییر ضامن میتوانند حرکت دو طرفه داشته باشند. میتوان پس از رسیدن به محل کار برای برگشت و حرکت رو به پایین جهت ضامن را برعکس نمود و به پایین حرکت کرد. جنس این تجهیزات عموماً از آلیاژ آلومینیوم، فولاد، گالوانیزه و سایر فلزات مقاوم می‌باشد. این تجهیزات حداقل باید تحمل ۴۰۰۰ پوند فشار را داشته باشند. جديداً بعضی از اين وسایل در داخل ریل حرکت ميکنند که از ضریب اطمینان بالاتری نسبت به انواع ديگر برخوردار هستند.

توقف سقوط در کوتاه ترین زمان

در میان سیستم های جلوگیری از سقوط، استفاده از ابزار متحرک جلوگیری از سقوط، راه حلی است که کمترین محدودیت را

ایجاد می نماید: ابزار متحرک جلوگیری از سقوط بدون نیاز به استفاده از دست و بدون ایجاد مزاحمت برای کاربر، همراه با او

حرکت می کند.

از این ابزار می توان به عنوان بخشی از سیستم پشتیبان جهت حرکت روی سازه ها یا به عنوان پشتیبان روی طناب اینمنی جهت

انجام کار با استفاده از روش دسترسی با طناب استفاده نمود. ابزار متحرک جلوگیری از سقوط در صورت سقوط، لغزش یا فرود

غیر قابل کنترل قفل می شود.

این ابزار حتی در صورتی که کاربر آن را در هنگام سقوط در دست نگه داشته باشد نیز قفل می شود، از این ابزار می توان بر

روی طناب های زاویه دار یا عمودی نیز استفاده کرد

راه حلی خلاقانه: چرخ قفل شونده

بدون درنظر گرفتن عمود یا زاویه دار بودن طناب، این چرخ بر روی طناب قفل می شود؛ بنابراین، ابزار ASAP همراه با کاربر

حرکت می کند. در صورتی که ابزار دچار شوک (سقوط) شده و یا در سرعت بالا قرار گیرد (لغزش یا فرود غیرقابل کنترل)، برای

توقف سقوط، چرخ روی طناب قفل می شود.

آسان


و

سریع

نصب


با عقب کشیدن گیره باز شدن، این گیره، چرخ قفل شونده را آزاد کرده و ابزار ASAP را می توان به سرعت و به سادگی روی هر

نقطه از طناب نصب کرد.



ابزار متحرک جلوگیری از سقوط برای طناب

- جهت استفاده بر روی طناب ايمنى.
- توقف سقوط، لغزش يا فرود كنترل نشده.
- قابلیت قفل شدن حتی در صورت گرفته شدن ابزار حین سقوط.
- قابل استفاده بر روی طناب های عمودی يا زاویه دار.
- امکان حرکت به بالا و پایین در طول طناب بدون دخالت دست.
- امکان نصب و برداشتن آسان ابزار در هر نقطه از طناب .



• قواعد کلی کار در ارتفاع

✓ جلوگیری از سقوط

#### ریسک خطر سقوط را بررسی کنید

➤ یک سیستم جلوگیری از سقوط باید

❖ نقطه اتکا وسیله ایمنی به فرد نزدیک باشد تا فاصله سقوط کوتاه شود.

❖ با استفاده از ضربه گیر در این وسایل شوک واردہ به بدن در هنگام سقوط را کاهش دهید.

❖ وسیله ایمنی باید فرد سقوط کرده را در موقعیت مناسب تعليق حفظ نماید.

❖ مطمئن شوید که طناب همیشه به نقطه خاص تکیه گاهی بالای سر کارگر وصل هستند تا طول سقوط و شدت آنرا کاهش دهید.


❖ اگر کم کردن طول سقوط امکان ندارد باید از ضد شوک در طناب رابط استفاده شود. متداولترین ضد شوکهای حفاظت فردی شامل ضربه گیر و طناب دینامیکی مربوطه است.

❖ طناب یا قطعه ضد شوک نباید بلندتر از ۲ متر باشد.

❖ طول سقوط باید به کمترین میزان ممکن برسد.

❖ در حال سقوط کارگر تحت هیچ شرایطی نباید تحت فشار بیشتر از ۶ کیلو نیوتن قرار گیرد.

➤ اصول پایه ای استفاده درست و نادرست بکارگیری کمربند پارашوتی و طناب رابط مربوطه بصورت زیر نشان داده میشود.



#### ► فاصله ارتفاع مناسب

❖ اگر کارگری در حال سقوط در حال استفاده از طناب رابط ۱/۱۵ متری مجهز به قلاب باشد کوتاه ترین فاصله تا زمین یا هر سطح توقف ۴/۳۵ متر باید باشد.

کمربندهای اطمینان و تسمه‌هایی که روی شانه و سایر تسمه‌های مربوط بآن باید از چرم محکم (خرم) یا برزننتی و یا کنفی یا سایر موارد مخصوص و مناسب ساخته شود. شدن نبایستی کمتر از ۱۵۰ کیلوگرم باشد.  
حداقل پهنای کمربند اطمینان ۱۲ سانتیمتر و حداقل ضخامت آن شش میلیمتر بوده و استقامت آن در مقابل نیروی کشش برای پاره شدن نبایستی کمتر از ۱۵۰ کیلوگرم باشد.

طناب‌های مهار باید از کنف بسیار مرغوب و یا از جنس مشابه آن ساخته شده و استقامت آنها در مقابل نیروی کششی برای پاره شدن کمتر از ۱۱۵۰ کیلوگرم نباشد.

کمربندهای اطمینان و همچنین کلیه قطعات و ضمائم آن باید دقیقاً و مرتباً مورد بازدید قرار گرفته و قطعات فرسوده و یا خراب آنها تعویض گردد.

کمربندهای چرمی باید دقیقاً بازرسی شوند تا اطمینان حاصل گردد که از طرف داخل ترک خورده‌گی و یا بریدگی نداشته باشند.

پرچهای روی کمربند باید هر یک جدایگانه دقیقاً مورد بازدید قرار گیرند تا اطمینان حاصل شود که عاری از هرگونه عیوب و نقص می‌باشند.

کلیه قطعات و ضمائم گیره‌های کمربند اطمینان باید دارای مقاومتی برابر مقاومت خود کمربند باشند.

## هنگامی که خطر سقوط آزاد بالا میباشد

### ترمز طناب Manustop

به هنگام استفاده از طناب به عنوان تنها تکیه گاه در وضعیت های خاص نیاز به طناب پسیار محکم و سیستم ترمز مطمئن امری است اجتناب ناپذیر.

**EN 358**

**>15 kN**

**0,4 Kg**

**80213**

مقاومت استاتیک

وزن :

شماره سریال :

### مفتول فولادی کمکی

بمنظور جلوگیری از پاره شدن و یا  
صدمه دیدن طناب در مکانهای خاص  
مورد استفاده قرار می گیرد.

**EN 795**

**>35 kN**

مقاومت استاتیکی :



### قلابها و اتصالات ایمنی



### قلاب ایمنی 501

حلقه اتصال بین کمر پند  
ایمنی و طناب و غیره ...  
ساخته شده از فولاد ضد  
زنگ.

**EN 263**

مقاومت استاتیکی :

**>22 kN**

**0,17 Kg**

وزن :

**17 mm**

عرض :

شماره سریال :

**80203**

### قلاب ایمنی Maxi 302

ساخته شده از فولاد ضد زنگ.

**EN 362**

مقاومت استاتیکی :

**>23 kN**

**0,34 Kg**

وزن :

**125 mm**

عرض :

شماره سریال :

**80032**

### Protecta

#### Proffs-system 1

این سیستم یک مجموعه کامل برای  
کاربرد روی سقف و نعل و انتقالات  
عمودی میباشد. این مجموعه شامل  
تجهیزات زیر می باشد :

- طناب ایمنی شماره 101
- طول 15 متر
- ترمز Cobra جلیقه ایمنی PR2
- کیف مخصوص



### ترمز طناب کبرا Cobra

سیستم ترمز کبرا بسیار مطمئن و قابل  
اعتماد بوده همچنین قابلیت باز و بسته  
شدن روی طناب را دارد، و می توان  
آنرا به طناب دیگر متصل کرد.

**EN 354**

مقاومت استاتیکی :

**>22 kN**

**0,9 Kg**

**80212**

وزن :

شماره سریال :

**80232**

**1,0 Kg**

**0,4 Kg**

**80233**

طول :

شماره سریال :

**2 m**

**0,6 Kg**

وزن :

### Protecta system 4



مجموعه کامل برای کار بر روی سقف و انتقال با حصق

می باشد . این مجموعه شامل تجهیزات زیر می باشد :

- طناب ایمنی شماره 101 - طول 15 متر

**28**

ترمز

- کمر پند ایمنی

- کیف مخصوص

**80248**

شماره سریال :

## زمانی که خطر سقوط از اد وجود دارد

### Protecta

قلاب با سیم مکمل فولادی پسیار محکم ، مقاوم و کاملاً مطمئن با سیستم ترمز بهنگام سقوط ناگهانی و مجهز به کمک فنر برای جلوگیری از شوک ناگهانی هنگامی که فشار بیش از 600 کیلوگرم باشد .

**EN 360**

**80110**

شماره سریال : 6,5 Kg وزن : 10 m طول :

**80115**

شماره سریال : 7 Kg وزن : 15 m طول :

**80120**

شماره سریال : 9,5 Kg وزن : 20 m طول :

**80130**

شماره سریال : 5 Kg وزن : 30 m طول :



**طناب نجات**

قابل استفاده بهمراه جلیقه نجات پسیار محکم و مطمئن با قلب فولادی .

**EN 354**

مواد : پلی استر

**>22 kN** مقاومت استاتیکی :

**0,9 Kg** وزن :

**80230** شماره سریال :



### سیستم نگهدارنده مدل Protecta Autoblock

با ریسمان 2 متری ، مناسب برای کار در محیطهای کم ارتفاع با سیستم تعديل شوک ناگهانی .

**EN 360**

استاندارد : 1,2 Kg وزن :

**2 m** طول :

**80231** شماره سریال :



### جلیقه نجات کامل

تهیه شده از پلی استر و پنبه پسیار محکم و دافع مایعات با دو جیب مخصوص ابزار و تمامی جیبهای مورد نیاز به هنگام کار در شرایط مطلق .

**EN 361** استاندارد :

مواد : پنبه نسوز، پلی استر ضد حرارت

**2 Kg** وزن :

اندازه : شماره سریال :

**80026** M/L

**80027** L/XL

### طناب نجات مدل 101

تهیه شده از مواد پلی استر مخصوص با قطر 31 میلیمتر، و با قلب FS 51



استاندارد : **EN 358 , EN 353-2**

مقاومت استاتیکی : **>27 kN**

شماره سریال : طول : وزن :

**80305** 1,5 Kg 5 m

**80310** 2,5 Kg 10 m

**80315** 3,5 Kg 15 m

**80320** 4,5 Kg 20 m

**80325** 6,5 Kg 25 m



## وسایل حفاظتی تمام بدن

حفظ از بدن در مقابل مخاطرات زیر صورت می‌گیرد.

۱. گرمای شدید

۲. پاشیدن فلزات و مایعات داغ

برخورد با ماشین آلات و تجهیزات.

۴. بریدگی

مواد شیمیایی خطرناک.

تماس با مواد عفونی مثل خون.

۷. تشعشعات

۱. برای مقابله با خطرات یاد شده از جلیقه‌های ایمنی، ژاکت‌های ایمنی، لباس‌های بلند و لباس‌های سرتاسری استفاده می‌شود. این لباس‌ها از نوع کاغذ، پنبه و پشم تصفیه شده، چرمی، لاستیکی یا پلاستیک ممکن است باشد.

## انواع لباس کار:

پیش بند

لباس کار سرتاسری

لباس کار تمام بدن / ضد مواد شیمیایی

لباس کار منعکس کننده نور برای کارهای که در شب و یا کنار جاده انجام می‌شود.

## انتخاب صحیح لباس کار:

لباس کار بر اساس اینکه کارکنان را در برابر سوختگی ناشی از آتش، مواد شیمیایی، جریانهای گرم و ذرات پرتاب شونده حفاظت کند ساخته شده اند.

آستینها باید به اندازه کافی بلند باشند و سر آستینها به شکلی محکم روی دستکش‌ها را بگیرند.

شلوار باید بالای چکمه‌ها را بپوشاند.

نکته: در بعضی اماکن وجود چند نوع خطر توام با یکدیگر وجود دارد نیاز است در این مکانها لباس کار چند منظوره متناسب با خطرات موجود در محل تهیه شود.

#### انواع لباس کار حفاظتی:

لباس کار محافظت در برابر آتش / به منظور حفاظت در برابر آتش تولید شده است

لباس محافظ در برابر ذرات / به منظور حفاظت در برابر خطرات مواد جامد تهیه شده است

لباس ضد مایع / به منظور جلوگیری از نفوذ مایعات تهیه شده است

لباس ضد مایعات شیمیایی / به منظور حفاظت در برابر نفوذ مایعات شیمیایی تهیه شده است

لباس ضد پاشش / اسپری / به منظور حفاظت در برابر افسانه ها و پاشش های احتمالی تهیه شده است

لباس یکبار مصرف / بر اساس آنکه یکبار استفاده شوند تهیه شده است

لباس محافظ جوشکاری / یه منظور حفاظت در برابر جرقه و ذرات پرتاپ شونده در عملیات جوشکاری تهیه شده است

نکته :

از پوشیدن لباس های با ترکیبات مصنوعی از جمله، پارچه هایی بر پایه مواد نفتی ، پلی استرها ، نایلونها و دیگر مواد پلیمری پلاستیکی، زیر لباس کار اکیداً خوداری شود.

#### نکات مهم در مورد استفاده از لباس کار:

لباس ضد آتش باید عاری از هرگونه مواد سمی سوختنی ، گریس ، روغن و دیگر مواد قابل اشتعال باشد.

باید لباس ضد آتش به گونه ای با ماشین لباسشویی یا خشک کن ها به گونه ای تمیز شوند که باعث آسیب رسیدن یا آب رفتن آنها نشود.

وقتی از خشک کن یا ماشین لباسشویی استفاده می کنید باید :

با لباس های دیگر آنها را نشویید

با آب کمتر از دمای ۳۵ درجه سانتیگراد آنها را بشویید

از آب به مقدار زیاد استفاده شود

هرگز از صابون استفاده نکنید

هرگز از سفید کننده ها استفاده نکنید

آنها را در دمای حدود ۸۰ درجه سانتیگراد خشک کنید

دستگاه خشک کن / ماشین لباسشویی را روی دور پایین تنظیم کنید

از حللهایی که رنگ و لکه زا هستند استفاده نکنید

مختصری از علایم ایمنی کاربردی



ایمنی و بهداشت حافظ سرمایه و سلامت نیروی کار می باشد

HSE مسئول واحد