

بررسی ماسکهای محافظه تنفسی

ضرورت بررسی

در تمام صنایع، کنترل آلاینده‌ها برای حفظ سلامتی کارکنان و محیط زیست یکی از مهمترین اهداف ایمنی و بهداشتی کارخانجات می‌باشد. در کنترل آلودگی هوا علاوه بر استفاده از تکنیکهای پیشرفته پالایش هوا، استفاده از وسایل حفاظت تنفسی فردی بعنوان آخرین راه حل، یک ضرورت است. برای انتخاب سیستمهای حفاظت تنفسی در مرحله اول باید غلظت و نوع آلاینده‌های محیط مورد مطالعه و بررسی قرار گیرد.

سیستمهای حفاظت تنفسی و به ویژه ماسکها و فیلترهای مناسب، باید با عنایت به نتایج مطالعات فوق انتخاب شوند. با در اختیار قراردادن ماسکهای غیر استاندارد و نا مناسب، بدون بررسی آزمایشگاهی و کیفیت آنها، مسئولین در پرسنل ایجاد اطمینان نموده و باعث افزایش قرارگیری آنها در معرض آلاینده‌ها می‌شوند. باید توجه داشت که مواد مورد استفاده در ساخت ماسک، آلرژی زا و یا مولد ذره نباشد. صاحبان صنایع و دست اندر کاران بهداشت حرفه‌ای کارخانجات می‌بایستی با آگاهی کامل از مشخصه‌های آلاینده‌های محیط کار خود، ماسک مناسب را برای حفظ سلامت کارکنان و افزایش بازدهی آنها در شرایط اقتصادی بهینه، ماسکهای حفاظت تنفسی را انتخاب کنند. به این ترتیب، استفاده از ماسکهای گران قیمت، دارای کارایی بسیار بالا برای رباش ذرات بسیار ریز، در یک کارخانه با محیط کاری دارای ذرات درشت، ضروری نبوده و توصیه نمی‌شود.

برخی از عوامل آلودگی هوا:

- منواکسید کربن که گازی بی رنگ و بی بو است مهمترین عامل آلودگی هوا می‌باشد
- دی اکسید نیتروژن نیز سبب ایجاد بارانهای اسیدی می‌گردد.
- گاز ازن که بی رنگ و بی بو است به دلیل قابلیت تجزیه پذیری زیاد سبب از بین رفتن بافت ریه می‌گردد
- دی اکسید گوگرد سبب کاهش سیستم دفاعی ریه‌ها و تشدید بیماریهای قلبی و تنفسی می‌گردد
- ذرات معلق آلی که اغلب زیر ۱۰ میکرون قطر دارند بروی قفسه صدری و سرطانی شدن ریه موثر است

هدف استفاده از ماسکهای تنفسی

- ۱- به علت کمبود اکسیژن هوا در محیط کار
- ۲- به علت وجود آلاینده‌های گازی در محیط کار
- ۳- به علت وجود آلاینده‌های ذره‌ای در محیط کار

در صورتیکه به خوبی بر شرایط محیط کار واقف نباشیم باید از ماسکهای تنفسی که هر سه هدف فوق را تامین کند استفاده نمائیم. از سه مورد فوق کمبود اکسیژن جایگاه ویژه‌ای دارد بدان معنی که در ابتدا یک ماسک باید بتواند اکسیژن مورد نیاز فرد را تامین نموده و سپس آلاینده‌های محیط را جذب کند. ماسکهای فیلتردار می‌توانند فقط در

هنگامی که غلظت اکسیژن در هوای محل کمتر از ۱۷ درصد نباشد استفاده شوند. میزان تنفس انسان در وضعیت عادی ۱۵ لیتر درد قیقه و در وضعیت کارسنجین ۹۰-۱۲۰ لیتر در دقیقه می باشد.

ماسکها به دو دسته کلی شا مل ماسکهای تصفیه هوای تنفسی و ماسکهای تامین کننده هوای تصفیه شده تقسیم می شوند. ماسکهای تصفیه هوای تنفسی به دو دسته کلی تقسیم می شوند که ماسکهای تنفسی ذره ای جهت گرفتن ذرات بوده و ماسکهای تنفسی گازی برای جذب و حذف گازها و بخارات بکار می روند. در صورتیکه هر دو نوع آلاینده در محیط وجود داشته باشد از ترکیب هر دو استفاده می شود

آلاینده های هوای

آلاینده های هوای صدمات جدی را به ریه وارد می سازند که اغلب آنها برگشت ناپذیر می باشد محیطهای کاری مختلف و مواجهه با فعالیتهای مختلف کاری خطرات متنوعی را می توانند بوجود آورند. عموماً آلاینده های هوای به ذرات معلق مانند غبارها- دودها- مه و گرد و آلاینده های گازی شکل مانند گازها و بخارات و بوهای مختلف تقسیم می شوند. ذرات ریز و معلق معدنی مانند (ذغال سنگ- پنبه نسوز و غبار فلزات و دودها مانند روی- آهن- سرب و غبار اسیدها و رنگ دانه ها و حشره کشها و دود مواد نفتی دارای ذرات معلق آلاینده بوده که می توانند اثرات خورنده‌گی، سمیت و سرطان زایی و آسیب رساندن به محیط زیست را ایجاد نمایند آلاینده های گازی نیز که از فعل و افعال شیمیایی پدید می آیند می توانند آلودگی را گسترش داده و حتی با گسترش زنجیره شیمیایی آلاینده های ثانویه را نیز ایجاد کنند . بوها نیز که اکثرا ناشی از عوامل شیمیایی می باشد ممکن است دارای عناصر مواد شیمیایی باشند بطور مثال خودروها هنگام کار ذرات ریز کربن و گازهای HO , NOx CO را تولید می کنند.

اصطلاحات:

آئروسل: حالت تعليق ذرات مایع یا جامد در گازها می باشد که قطر اين ذرات حدود ۰/۰۰۱ تا ۱۰۰ میکرومتر تغيير می کند ذرات آئروسل مایع تقریبا کروی شکل (آئروسلهای روغنی) هستند ولی آئروسلهای جامد عموماً بر حسب منابع تولید شان اشكال کاملاً متفاوت و پیچیده دارند مانند آئروسلهای معدنی که به شکل چند ضلعی نامنظم می باشند- آئروسلهای شبشه- پنبه کوهی و الیاف گیاهی و پشم که فیبروزنی Fibrous می باشند- آئروسلهای جامد کروی مانند دود- خاکستر فرار و گرده گلهای.

گردوغبار: گردوغبار در اثر مجزا شدن مواد مختلف جامد به ذرات بسیار کوچک تشکیل می شود و مع مولا در هوای شناور و معلق می گردد. گردوغبار ممکن است منشا معدنی- شیمیایی- آلی و یا حیوانی باشد. انتشار و پراکندگی آنها در محیط روی افرادی که با آن تماس پیدا می کنند بر حسب جنس گردوغبار، اندازه ذرات و طول مدت استنشاق احتمالاً ایجاد عوارض و بیماریهای گوناگونی می کند.

میست (مه): عبارتست از آئروسلهای مرئی که بصورت ذرات و قطرات ریز مایع در هوای تولید می گردد

فیوم(دمه) : فیوم یادود فلزی عبارت است از ذرات جامدی که در اثر تراکم گازها پس از تصنیع از مواد مذاب تولید می‌گرددند و تولید آنها معمولاً بالجام یک واکنش شیمیایی مانند اکسیداسیون همراه است. ذرات بزرگتر از یک میکرون مستقیماً از متراکم شدن بخارات یا بخارات فلزی تولید می‌شوند.

ماسکها:

فیلترها باید بتوانند حفاظت در برابر ذرات $10\text{-}20\text{ }\mu\text{m}$ را ایجاد نمایند. استفاده از ماسکهای رایج که نامشخص و فاقد تائیدیه برای رفع آلودگی می‌باشد هیچ کمکی به پیشگیری از مضرات آلودگی هوا نمی‌کند چون این ماسکها فقط قادرند ذرات بالای ۱۰ میکرون را جذب نمایند و لیکن قطر همگی ذرات و گازهای آلینده هوا زیر ۱۰ میکرون می‌باشد.

ماسکها مجموعه‌ای از لایه‌های الیافی می‌باشند که معمولاً بصورت منظم چیده نشده اند با این وجود ترجیحاً نحوه قرار گرفتن الیاف باید بگونه‌ای باشد که جهت جريان هوا با آنها زاویه 90° درجه بسازد که این نیز بستگی به تکنیکهای ساخت فیلتر(ماسک یکبار مصرف) دارد یک فیلتر مناسب فیلتری است که الیاف آن تا آنجا که ممکن است از هم جدا باشند ولی وقتی که به آن از روی نگاه می‌شود هیچ سوراخ و درزی قابل تشخیص نباشد . فیلترهای الیافی از لنفهای سلولزی یا کتان و یا مخلوطی از سلولز و الیاف پلاستیکی یا شیشه‌ای ساخته می‌شوند راندمان فیلتر و در نتیجه کارآیی آنها نیز بستگی به قطر الیاف دارد.

فیلترهای الیافی(ماسک) براساس راندمان یک لیف منفرد و مجزا پایه گذاری می‌شود و برای بدست آوردن معادلات، ذرات را کروی شکل در نظر می‌گیرند راندمان یک لیف که به معنی توانایی آن برای حذف ذرات از جریان هوا می‌باشد تابعی از الگوی جریان هوا-قطر لیف-قطر جرم حجمی ذره و بار الکتریکی ذره و لیف می‌باشد

آزمون فیلترها (ماسکهای یکبار مصرف)

۱- کارآیی

برای شناسایی فیلترهای مناسب انجام تست کارآیی و افت فشار لازم است . هر فیلتر دارای یک قابلیت ریاضی یا راندمان است. که بصورت زیر محاسبه می‌گردد

$$E = \frac{N_1 - N_2}{N_1} * 100\%$$

$$E = \frac{N_1 - N_2}{N_1} * 100\% \quad N_1 \text{ تراکم ذرات قبل از فیلتر} \quad N_2 \text{ تراکم ذرات بعد از فیلتر}$$

۲- نفوذپذیری فیلتر (تخلخل)

نفوذپذیری فیلتر برابر با حاصل تفریق راندمان از عدد یک می‌باشد و با P نشان می‌دهند واحد آن درصد می‌باشد.

$$P = 1 - E = \frac{N_2 * 100}{N_1}$$

N₁ تراکم ذرات قبل از فیلتر

N₂ تراکم ذرات بعد از فیلتر

۳- دانسیته فشردگی (صلبیت)

برای فیلترهای الیافی، دانسیته از فرمول زیر تعیین می‌شود که معمولاً بین ۰/۰۱ تا ۰/۳ می‌باشد
X: دانسیته

$$X = 1 - P$$

P: میزان نفوذپذیری (تخلخل)

$$E = X$$

راندمان فیلتراسیون با افزایش ضخامت فیلتر افزایش می‌یابد و حجم هوای عبوری به نسبت حجم الیاف کاهش می‌

$$Q$$

$$V = \dots$$

$$A$$

Q: هوای عبوری از فیلتر لیتر/ دقیقه

A: سطح مقطع فیلتر Cm²

نفوذپذیری ذرات با افزایش ضخامت فیلتر بصورت نمایی کاهش می‌یابد ذراتی که به سادگی در فیلتر گیر می‌افتد در چند لایه اول جذب می‌شوند.

در یک فیلتر الیافی معین معمولاً ذرات بین ۰/۰۵ تا ۰/۵ میکرومتر کمترین راندمان رباشی (E) را دارا می‌باشد بنابراین تمامی ذرات کوچکتر یا بزرگتر از این گستره با راندمان بیشتری گیر می‌افتد

۴- افت فشار

مقاومت یا افت فشار در یک فیلتر حاصل اثر مقاومت هر لیف در برابر جریانی است که از آن عبور می‌کند. افت فشار یک فیلتر تابع نیروی نگهدارنده‌ای است که در اثر وجود تمامی لیفها و طرز قرار گرفتن آنها در فیلتر بوجود می‌آید.

برای محاسبه افت فشار از معادله دیویس (۱۹۷۳) بصورت زیر استفاده می‌شود.

$$\Delta P = \frac{htv \cdot f(X)}{Df^2}$$

ΔP : افت فشار

Df: قطر الیاف

Ht: ضخامت فیلتر

V: سرعت ذرات

F(X) : ضریب تخلخل

افت فشار نسبت مستقیم با ضخامت فیلتر و نسبت معکوس با قطر الیاف دارد
بهترین فیلتر باید حداقل افت فشار را داشته باشد.

۵- فاکتور کیفیت:

معیار بسیار مفید برای مقایسه فیلتر های گوناگون با ضخامت‌های مختلف، فاکتور مرغوبیت یا فاکتور کیفیت می‌باشد

$$Qf = \frac{QT}{P} = \frac{\ln(1/P)}{P}$$

$$Em = 1 - P$$

Qf : فاکتور کیفیت

P : افت فشار

P : نفوذپذیری فیلتر (تخلخل)

هر چه Qf در یک فیلتر بزرگتر باشد آن فیلتر مرغوب تر است
حال که با روش آزمون فیلترها آشنا شدیم باید بدانیم بهترین ماسک به نمونه‌ای اطلاق می‌شود که دارای کارایی بالا برای رباش ذرات و افت فشار پایین برای ایجاد کمترین فشار بر اعضای تنفسی کارگر باشد به این ترتیب می‌توانیم محل استفاده ماسکهای مختلف را محاسبه کنیم و از نوع مناسب با نوع کار استفاده نمائیم

فیلتر های غبارگیر:

ماسکها برای جذب ذرات حتی ذرات بسیار کوچک کارآیی لازم را دارند در تئوری فیلتراسیون ۵ اصل وجود دارد که ذرات بر این اساس جذب می‌گردند.

۱- حرکت بروانی: بیشترین اثر را بر روی ذرات کوچک دارد

۲- گیر افتادن: بهترین اثر را بر روی ذرات بزرگ دارد

۳- برخورد داخلی: بهترین اثر را بر روی ذرات بزرگ دارد

۴- ته نشینی بر اساس وزن: بیشترین اثر را بر روی ذرات بزرگ دارد

۵- جذب استاتیکی: قوی ترین اثر را بر روی ذرات کوچک دارد

بنابراین بیشترین نفوذ را ذراتی با قطر $0.6\text{ }\mu\text{m}$ دارند.

همانطوریکه قبل از این ماسکهای تصفیه کننده هوا که روی صورت قرار گرفته و دارای فیلترهای قابل تعویض می‌باشند جهت گرفتن ذرات و گازو بخارات بکار می‌روند در صورتیکه فقط ذرات در محیط باشد از فیلترهای غبارگیر گروه P استفاده می‌شود و در صورتیکه گازها در محیط کار باشند از فیلترهای گازی استفاده می‌گردد و در صورتیکه هر دو نوع آلاینده در محیط وجود داشته باشند از ترکیب هر دو استفاده می‌شود

تقسیم بندی فیلترهای گرد و غبار گیر براساس استاندارد AS ۱۷۱۶

- ۱- گروه P₁ : جهت به دام اندازی ذراتی که به هنگام پروسه های مکانیکی ایجاد می شوند استفاده می گردد مثل آزبستوز-سیلیکاتها.
- ۲- گروه P₂ : کاربرد این فیلترها در بدام اندازی ذرات حاصل از فرآیندهای مکانیکی و حرارتی مانند دمه های فلزی است.
- ۳- گروه P₃ : این فیلترها جهت بدام اندازی ذرات سمی خطرناک مثل بریلیوم مورد استفاده قرار می گیرند. در فیلترهای معمولی گروه P₃ فقط هنگامیکه به همراه ماسکهای تنفسی تمام رخ و با اطمینان از عدم وجود نشتی آن باشد مورد استفاده قرار می گیرد.
- فیلترهای ذکر شده همراه با ماسکهای تمام رخ و نیم رخ بکار می روند . معمولاً ماسکهای گروه P₁ و P₂ به همراه ماسکهای نیم رخ بکار گرفته می شوند.

فیلترهای گازی:

هوای دارای گاز یا بخار آلینده با عبور از روی مواد جاذب فیلتر کارتریج یا کانسیتر با آلینده واکنش داده و تصفیه می شود بعضی از جاذبهای نسبت به یک آلینده، اختصاصی بوده و ممکن است در مقابل سایر آلیندها حفاظتی را تامین نکنند بنابراین در انتخاب نوع مناسب فیلتر باید دقیق شود. همچنین موضوعی که دارای اهمیت بسزایی است عبور آلینده بدون حذف از میان ماده جاذب است که به این حالت Break through می گویند و حالتی است که ماده جاذب فیلتر، توانایی خود را از دست داده و در نتیجه آلینده به درون سیستم تنفسی نفوذ می کند که با توجه به بوی ماده قابل شناسایی است. یکی از مهمترین مواد جاذب، کربن فعال می باشد که با تغییرات ذیل جاذب مناسبی برای گازها و بخارات می باشد

- ۱- با آغشته کردن کربن فعال با یید می توان بخارات جیوه را جمع آوری کرد
- ۲- با آغشته کردن کربن فعال با برخی از اکسیدهای فلزی می تواند جاذب گازهای اسیدی باشد.
- ۳- با آغشته کردن کربن فعال با برخی نمکهای فلزی می توان آمونیاک را جداسازی کرد
- ۴- با آغشته کردن کربن فعال با اسید فسفریک یا نمک آن می توان برای کنترل آمونیاک استفاده کرد
- ۵- با آغشته کردن کربن فعال با مواد قلیایی برای کنترل گازهای اسیدی نظیر دی اکسید گوگرد، سولفید هیدروژن- کلر استفاده می شود.

عمر مفید فیلترهای گازی وابسته به حجم ماده جاذب و شرایط استفاده از آن می باشد فیلترهای گازی تحت تاثیر این فاکتورها و همچنین غلظت تراکم آلینده در هوا، رطوبت، میزان تنفس فرد، قرار می گیرند. فیلترهای گازی نیز مانند فیلترهای غبارگیریه انواع ذیل تقسیم می شوند.

برخی از انواع فیلترهای گازی			
ردیف	نوع	کاربرد	
۱	A	جذب گازها و بخارات آلی با نقطه جوش بیشتر از ۶۵ درجه سانتی گراد	

جذب گازها و بخارات غیر آلی (معدنی) مانند دی اکسید یا منواکسید کربن	B	۲
جذب گازها و بخارات اسیدی مثل دی اکسید سولفور	E	۳
آمونیوم و گازها و بخارات مشتقات آن	K	۴
جذب گازها و بخارات آلی با نقطه جوش کمتر از ۶۵ درجه سانتی گراد	AX	۵
جذب منواکسید کربن	CO	۶
جذب بخارات جیوه	Hgp ^۳	۷
بخارات آلی	R _{۵۱} A	۸
سولفید هیدروژن-سولفور دی اکساید-کلراید هیدروژن-کلرین	R _{۵۲} A	۹
دی اکساید کلرین-کلراید هیدروژن-کلرین-بخارات آلی	R _{۵۳} A	۱۰
متیل آمین-آمونیاک	R _{۵۴} A	۱۱
کلرین-بخار جیوه	R _{۵۹} A	۱۲
فرمالدئید	R _{۶۰} A	۱۳
بخارات آلی-فلورائید هیدروژن-فرمالدئید-دی اکسید نیتروژن-متیل آمین-....	R _{۶۱}	۱۴
		۱۵

گاهی به علت وجود مخلوطی از گازها در محیط کار ترکیبی از فیلترها نیز بکار می رود که بنابر دستورات سازنده باید مورد استفاده قرار گیرد. مانند فیلتر A₁B₁-A₁B₁E₁K₁

فیلترهای گازی و ذره ای توام:

فیلترهای گازی و ذره ای با یکدیگر نیز مورد استفاده قرار می گیرند

۱- فیلترهای توام جداگانه: این نوع ماسک تنفسی دارای یک فیلتر گازی به همراه فیلتر ذره ای است که کاملا از یکدیگر جدا هستند فیلتر ذره ای از گروه P_۳,P_۲,P_۱ می باشد و در ورودی ماسک نصب می شود مانند A_۲P_۳

۲- فیلترهای توام مرکب: در برخی موارد ماسکهای تنفسی دارای فیلتر مرکبی است که علاوه بر تامین حفاظت در برابر تراکمهای پایین گاز یا بخارات، دارای فیلتر ذره ای نوع P_۳,P_۲,P_۱ می باشد. مانند A_۱B_۱P_۳

در هر دوی این ماسکها می توان از یک پیش فیلتر در ورودی ماسک استفاده کرد تا ذرات درشت تر را جذب نموده و عمر فیلتر اصلی را بیفزاید . پیش فیلتر های P_۱ دارای کارایی کم بوده و پیش فیلترهای P_۲ دارای کارایی متوسط و پیش فیلترهای P_۳ دارای کارایی بالایی می باشند

طبقه بندی فیلترهای گازی:

این طبقه بندی بستگی به مقدار گازی دارد که توسط فیلتر جمع آوری می‌شود هر چه مقدار ظرفیت حذف و یا جمع آوری گاز بیشتر باشد فیلتر در مقابل غلظت مشخصی از گاز در مدت زمان بیشتری می‌تواند دوام بیاورد. فیلترهای گازی بر حسب ظرفیت جمع آوری آلاینده‌های گازی در یکی از چهار گروه ارائه شده در جدول ذیل قرار می‌گیند.

عملکرد	گروه
فیلترهای با ظرفیت جذب پایین و عمر کوتاه	AUS
فیلترهای با ظرفیت جذب پایین	۱
فیلترهای با ظرفیت جذب متوسط	۲
فیلترهای با ظرفیت جذب بالا	۳

فیلترهای گروه AUS و گروه ۱ به عنوان فیلترهای کارتريج و فیلترهای گروه ۳ به عنوان گروه کانیستر معروف هستند به علت تفاوت‌های احتمالی در مواد بکار رفته برای فیلترهای هر طبقه الزاماً ابعاد فیزیکی فیلترهای گازی گروه ۲ یا ۳ بزرگتر از ابعاد فیلترهای گروه پایین تر خواهد بود با این حال عموماً گروهی که شماره بالاتری دارد دارای فیلترهای با جرم بیشتر و حجم بیشتر ماده جاذب می‌باشد یعنی جرم و تراکم ماده جاذب است که انتخاب آن را مشخص می‌نماید
انتخاب یک ماسک تنفسی مناسب به چه فاکتورهایی بستگی دارد؟

۱- نوع آلاینده ۲- نوع فرآیندکاری ۳- اپراتور

در انتخاب یک ماسک باید از هرگونه دست بالا گرفتن اجتناب نمود زیرا این امر باعث می‌شود که کارگر بدون نیاز به حفاظت بیش از حد، دچار تحمل زحمت شود مثلاً برای ذراتی مانند سیلیکات که بطور مکانیکی ایجاد می‌شوند فیلتر طبقه P1 ماسکها حفاظت لازم را ایجاد می‌کند حال چنانچه دست بالا گرفته شود و فیلتر P2 را برای حفاظت بیشتر انتخاب کنیم باعث افزایش مقاومت در تنفس کارگر و صرف انرژی بیشتر برای او می‌شویم و این اساساً با هدفهای اصول حفاظتی مغایر است.

فاکتور اساسی در انتخاب یک ماسک تنفسی تعیین کاهش میزان مجاز مواجهه است که آن را می‌توان پیش‌بینی کرد.
فاکتور حفاظت که در واقع نشانگر کارآیی و راندمان ماسک است می‌تواند از طریق تستهای کمی تناسب تعیین گردد
فاکتور حفاظت به شکل زیر می‌باشد.

$$\text{غلظت آلاینده در هوا} = \frac{\text{غلظت آلاینده در داخل ماسک}}{\text{غلظت آلاینده در هوا}}$$

$$\text{غلظت آلاینده در هوا} = \frac{\text{غلظت آلاینده در هوا}}{\text{حد استاندارد و قابل قبول مواجهه با آلاینده}}$$

مثالی از روند انتخاب یک ماسک تنفسی مناسب:
مثال: حفر تونل در یک صخره دارای کوارتز که کنترلهای مهندسی کافی نمی باشد به مدت ۱۰-۸ ساعت در روز به کمک ماشین حفاری و کارگر انجام می شود ماسک مناسب را برای آنها انتخاب کنید.

اندازه گیری ذرات در محیط کار:

۱- حد متوسط کوارتز تنفسی اندازه گیری شده برای اپراتوری که بروی ماشین حفاری کار می کند برابر 1.5 mg/m^3 است.

۲- حد متوسط کوارتز تنفسی اندازه گیری شده برای سایر کارگرانی که در این محیط مشغول بکار هستند برابر $0.5-0.3 \text{ mg/m}^3$ می باشد

حد مجاز مواجهه با کوارتز استنشاقی : $\text{TLV} = 1 \text{ MG/M}^3$
انتخاب ماسک:

فاکتور حفاظتی مورد نیاز برای اپراتور ماشین حفاری برابر ۱۵ است.

فاکتور مورد نیاز برای سایر کارگران برابر ۵ است.

با توجه به فاکتور حفاظتی کدام ماسک و فیلتر مناسب است؟

با توجه به مشاهدات و اندازه گیری انجام شده، آلاینده از نوع ذره ای می باشد که محرک چشم و پوست نمی باشد . و

فیلترهای نوع ذره ای جوابگو می باشد ولی کدام گروه را باید انتخاب کرد؟ کدام ماسک را باید انتخاب کرد؟

پیشنهاد:

فیلتر P2 در ماسک Half musk برای اپراتور ماشین حفاری

فیلتر P1 در ماسک Half musk و همچنین ماسک یکبار مصرف گردوغبار برای سایر کارگران

آیا ماسک و فیلترها از استاندارد خاصی تبعیت می کنند؟

به پاراگرافهای زیر توجه کنید به کدام یک آشنایی کامل دارید؟

استاندارد N95 مربوط به ماسکهای یکبار مصرف ضد ذره (موثر در برابر آئروسلهایی که پایه روغنی ندارند) می باشد که استفاده از آن در صنعت نساجی، کارهای صنعتی (آهن کاری- استیل کاری- کار در معدن) کار در آزمایشگاه و بیمارستان و کنترل بیماریها پیشنهاد شده است.

آخرین تغییرات نسخه استاندارد EN ۱۴۹-۲۰۰۱ از ژوئن سال ۲۰۰۱ آغاز شد و مهمترین تغییری که در استاندارد EN ۱۴۹ ذکر شده است این الزام است که تمامی رسپیراتورها باید حفاظت کامل را در برابر ذرات جامد (غیر روغنی) و مایعات (سیستمهای روغنی) تامین کنند. بنابراین دو کلاس (Solid and liquid) S.L (Solid and liquid) S و ffp³ به سه کلاس - ffp²- ffp¹ تبدیل شدند. بنابراین به علت افزایش دامنه کاربرد، انتخاب آنها راحت‌تر می شود

بطور کلی هر چه کارآیی فیلتر بالاتر باشد میزان مقاومت آن بیشتر خواهد بود . میزان کارآیی و پالابندگی فیلتر ffp^3 مقابل آئروسلهای جامد و مایع تا ۹۹ درصد می باشد به همین دلیل میزان مقاومت تنفسی آن بیشتر و نفس کشیدن با آن مشکل تر شده است . بر این اساس برخی از تولید کنندگان اقدام به بزرگ کردن منطقه تنفسی نمودند و نوع Big eye خاصی از طراحی است که در آن منطقه تنفسی بزرگتر شده و بصورت تاشو می باشد و میزان مقاومت تنفسی آن کمتر گردیده است.

در پایان به اطلاع مطالعه کنندگان صمیمی می رسانند این نوشтар ناقص بوده واستدعا دارد از تذکرآن ویاته یه مطالب کامل تر وارائه پیشنهادات دریغ نورزنند

منابع:

- ۱-دوهفته نامه بهداشت وپزشکی شماره ۴۳ صفحه ۳.
- ۲-مبحث وسایل حفاظت تنفسی کتاب تجهیزات حفاظت فردی نوشته دکتر ایرج محمد فام
- ۳-اینترنت -مبحث ماسکهای کربن اکتیو-ترجمه مهندس داود کرمانی.
- ۴-پایان نامه کارشناسی ارشد مهندس عبدالی ارمکی.
- ۵-کتاب سم شناسی صنعتی نوشته دکتر غلامحسین ثبایی.
- ۶-کاتالوگهای تولید کنندگان ماسکهای حفاظت تنفسی.