


شرکت نورد لوله و پوشش
نیزار



Neyzar
Pipe & Coating Company

معرفی شرکت :

شرکت نورد لوله و پوشش نیزار واقع در کیلومتر ۲۵ جاده قم سلفچگان (پهنه شهرک صنعتی نیزار دلیجان) و در مساحتی به وسعت ۳۷ هکتار پا به عرصه تولید در صنعت نفت ، گاز، پتروشیمی و آب گذاشت.

این مجموعه با تکیه بر تولید اشتغال آفرین ، با تولید انواع و اقطار مختلف لوله های فولادی اسپیرال و اجرای پوشش های ضد خوردگی داخل و خارج لوله های فولادی شامل پوشش های FBE، پلی اتیلن سه لایه ، قیر پایه نفتی (بیتومن انامل) ، قیر اصلاح شده پلیمری (بیتوسیل) ، کلتار ذغال سنگی و پوشش رنگهای صنعتی و بهداشتی مطابق با استانداردهای ملی و بین المللی سهم چشم گیری را در پروژه های ملی به خود اختصاص داده است.



گزیده ای از مجموعه اقدامات اصلاحی صورت گرفته شرکت ۱۴۰۱-۱۴۰۲

واحد ایمنی و بهداشت

مدیر واحد : مهندس گنجه ای

کارشناس بهداشت حرفه ای : مهندس فرهادی

محصول سازی واحد رنگ بمنظور جلوگیری از انتشار آلاینده های شیمیایی به سایر قسمت های کارخانه



قبل از اصلاح



بعد از اصلاح

تعبیه کابین برای واحد کات بک بمنظور جلوگیری از پراکنده شدن گرد و غبار فلزی و پودر اپوکسی به اطراف



قبل از اصلاح



بعد از اصلاح

حذف اپراتور و مکانیزه کردن عمل پیش گرم لوله بمنظوری پیشگیری از اختلالات اسکلتی عضلانی و مقابله با استرس حرارتی در فصول گرم سال



قبل از اصلاح



بعد از اصلاح

محصور کردن اتاق کیورینگ رنگ داخلی به منظور جلوگیری از انتشار بخارات آلی حاصل از خشک شدن رنگ به سایر ایستگاه های کاری



قبل از اصلاح




بعد از اصلاح

جایگزینی سیلیس پودری با نوع دانه ای بمنظور کاهش مواجهه و پیشگیری از پراکنده شدن به اطراف




قبل از اصلاح



بعد از اصلاح


نصب دوش و چشم شوی اضطراری در واحد آزمایشگاه ، ایستگاه پوشش بیتومن و واحد رنگ



پیگیری جهت ساخت سالن غذاخوری ، سرویس بهداشتی ، رختکن مطابق با آیین نامه تسهیلات کارگاهی



قبل از اصلاح



بعد از اصلاح



قبل از اصلاح



بعد از اصلاح

محصول سازی ایستگاه برق فشار قوی جهت ارتقا ایمنی و پیشگیری از برق گرفتگی افراد




قبل از اصلاح



بعد از اصلاح

مجهز کردن آزمایشگاه شرکت به سیستم اعلام حریق متعارف




قبل از اصلاح



بعد از اصلاح

تهیه و نصب SDS، علائم ایمنی و تابلوهای هشدار



• سایر اقدامات انجام شده :

□ اخذ تاییدیه تاسیسات مکانیکی

□ جابه جایی بویلرها از مکان پر خطر به مکان خطر

□ اخذ شناسنامه فنی کلیه مخازن تحت فشار

□ تدوین hse plan شرکت

□ اخذ تاییدیه سیستم ارتینگ (چاه های ارت) و همبندی ها

□ نصب سیستم هشداردهنده سمعی و بصری در ایستگاه های کاری مخاطره آمیز

□ برگزاری مانور اطفای حریق برای پرسنل

□ مجهز کردن تمام خطوط به کپسول اطفای حریق مطابق با استاندارد NFPA